

# 仙台市地震ハザードマップ Earthquake Hazard Map 宮城野区版 Miyagino Ward

## 宮城県沖地震（連動型）による建物被害想定分布図 (地域の危険度マップ) Building Damage Risk Map for the Reoccurrence of the 1793-type Miyagiken-Oki Earthquake

### 『地域の危険度マップ』

このマップは、建築物の所有者が地震防災対策をより身近な問題として意識することができるよう、平成14年度仙台市地震被害想定調査の資料及び手法に基づいて、地震の規模や震源の距離から予想される揺れと液状化の影響を考慮し、建物被害（全壊相当）がどの程度の割合で発生する可能性があるのかを50mメッシュごとに表示したものです。

なお、メッシュの境目が建物被害の境界を示す訳ではありません。また、設定した震源特性や地下構造には不確定な部分があるため、地震の発生の仕方によって、実際の建物被害の割合は変動することがあります。

### 『宮城県沖地震（連動型）：想定した地震の規模：マグニチュード7.9』

この地震は、宮城県沖地震が、さらに東側の日本海溝寄りの震源域と連動して、単独型より、ひとまわり大きな地震になると想定したものです。予想される地震の規模はマグニチュード8.0前後で、過去には、1793年（寛政5年）に同様の地震が発生したことがあると考えられています。

### 凡例 Legend

行政区界  
City and Ward Boundary

JR 新幹線  
Railway JR Shinkansen

JR 在来線  
JR Railway

地下鉄 南北線  
Subway Nanboku-sen

高速道路（有料道路）  
High Way Road and Turnpike Road

国道  
Road (National Route)

主要県道  
Road (Prefectural Road)

市町村道  
Road (Municipal Road)

市役所  
City Hall

区役所  
Ward Office

公共施設・建物  
Public Facility

学校  
School

公園・緑地  
Park and Open Space

水域（海・河川・ため池ほか）  
Water Area(Ocean, River, Pond etc.)

### 建物危険度 (全壊率 (%))

Rank	Damage Ratio (30以上)
7	(20~30)
6	(10~20)
5	(7~10)
4	(5~7)
3	(3~5)
2	(3未満)

●全壊率は、地震の揺れと地盤の液状化の双方の影響を受けて全壊または大破した建物の棟数の割合(百分率)で表しています。

Damage ratio shows the percentage of a number of severely damaged buildings estimated against total number of buildings.

●建物危険度は、全壊率を7区分し、相対的な被害発生の恐れをランクとして表現しています。

Rank means relative disaster scale. Higher rank is, severer building damages would be estimated.