

西門石垣は、今まで公開されていなかった場所だよ。




復旧工事で明らかになつた、 西門石垣を見る!!

仙台市教育委員会文化財課平成25年11月17日(日)

復旧工事の状況

東日本大震災で被災した石垣等の復旧工事は、平成24年度には本丸北西石垣の解体、中門石垣の解体積み直し、大手門北側土堀・石垣の復旧を行いました。平成25年度は、本丸北西石垣南側の積み直し、西門石垣の解体積み直し、本丸東側崖地の復旧工事を行っています。平成26年度末にすべての石垣復旧工事を終える予定です。


[仙台城跡周辺地図]



本丸北西石垣について

本丸北西石垣では、平成24年度に解体工事を行い、約5,000石の石材を解体しました。今年度は、南側の石垣の積み直しを行っています。これまでに、南側の石垣の約4分の1の積み直しを終えています。北半部は、平成26年度に積み直しを行います。解体工事では、石垣の背後からコンクリート片が見つかった場所がありました。このことから、①や②の石垣では近代に積み直しが行われた場所があることが分かりました。積み直しでは、破損している石材などを入れ替えたり、石垣の背後の栗石を入れ直したりするなど、より安定した形で元の石垣の姿に戻すようにしています。

①



被災状況
(23年3月)


解体状況
(25年3月)

②



ここまで解体した後、道路下を調査したところ、石垣の歪みが確認されましたので、解体範囲を広げました。

積み直し
状況
(25年11月)



2～3段ずつ板積みを行い、全体的にずれが生じないかを確認しながら積み上げていきます。被災前の写真と比べながら、元の位置に戻すように慎重に作業を進めています。割れた石は、同じ形の石を作り交換しています。

西門(一)

酉門は仙台城跡本丸に4つある入り口のうち一つで、本丸の西側に位置する門跡です。門は外郭線より入り込んだ所に造られており、周囲は石垣で囲まれ、本丸の水源も近いことから、本丸を防御する上で重要な門であったと考えられます。

絵図によると、門の構造は瓦葺の二階門であったことがわかります。その他の施設は、仙台城を描いた最も古い絵図(左端の絵図)では、門の西脇に櫓が配置され漆喰の塀が巡っていますが、その後の絵図では櫓は描かれず、塀も漆喰の塀ではなくなるようです。さらに、門より内側に石垣や石段が描かれているなど(中央右と右端の絵図)、門の構造が変化した可能性も考えられます。また、絵図からは酉門が江戸時代中頃から大きく形を変えずに現在まで続いていることがうかがえます。



第三章

復旧工事に入る前には、工事範囲の石垣の天端(てんば：石垣の上面にある平場)の発掘調査を行いました。また、崩落した石材の移動後には、石垣の前面の発掘調査も行いました。天端の調査では、3方が石垣に囲まれた部分の天端の上面は盛土して整地していることと、その上に礎石状の石を据えていること(写真1)がわかりました。さらに、南側の天端では石垣に平行する石列も検出した(写真2)。石列を検出した場所は、絵図で「城番居所」とされる所に近いため、番所に關係する施設の一部である可能性も考えられます。また、石垣前面の調査では、現在の地表面より下に石材があることがわかりました(写真3)。



写真 1 石垣天端の礎石状の石
左側は大きな石材が、右側は小さな石材が使われています。



写真3 地表面下で検出した石材
地表面より下で検出した石材は、盛土
で覆われていました。



写真5 西門東脇の石垣 下の数段分は自然石をそのまま積んでおり、古い要素を残す石垣と考えられます。

写真6 西門正面の石垣 自然石を積んだ石垣ですが、表面の一部を加工した石材が見られます。



写真7 門跡付近から外側を見た状況
石垣の広い面の中には、様々な石積みの様相が見
られます。

写真8 野面積みと切石積みが見られる石垣
写真中央付近で切石積みの石垣の上に野面積みの石
垣がのっている状況が確認できます。