

H27 長町小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

81

・橋の待機場所が狭く、国道286号線から東に向かう車が見えにくいために横断が危険。

＜対策メニュー＞

- ・児童の飛び出しの抑制を図る為、橋の上に左右確認の文字とドット線(破線)を標示(道)
- ・区画線(中央線及びドット線)の引き直し(道)
- ・ドライバーの視界の妨げとなっている防護柵(ガードレール)の一部をパイプに変更(道)
- ・転落防止柵の高さを1.1mまで下げる(道)
- ・横断歩道標識の交換(警)

82

・信号待ちをする児童の姿が北進する運転者から見えにくい。

＜対策メニュー＞

- ・歩行スペースを明確にするため、外側線の引き直し(道)
- ・交差点巻き込み箇所に外側線を標示(道)
- ・横断歩道の位置変更を含めて検討(警)

83

・いずれの角も信号待ちをするスペースが狭い。西側に渡る歩行者にとって信号機が見えにくい。

＜対策メニュー＞

- ・交通事故の防止について、継続して指導を行う(学)
- ・停止線の引き直し(警)

84

・車の交通量が多く、信号を待つ際の待機場所が狭い。

＜対策メニュー＞

- ・待機場所にポストコーンを設置(道)
- ・交差点巻き込み箇所に外側線を標示(道)
- ・元松本小児科前の歩道と車道を明確にするためポストコーンを設置(道)
- ・外側線の引き直し(道)
- ・横断歩道の引き直し(警)

85

・道幅が狭く、交通量が多い。歩道が狭い。

＜対策メニュー＞

- ・歩行スペースを明確にするため、消えかかっている外側線の引き直し(道)

— : 通学路

● : 要対策箇所

