

H27 根白石小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

108

・道幅が狭く、車両は交互に通行している。橋の片側にだけカラー化が施されているが見通しが悪く、児童は反対側の路肩を通行している。

＜対策メニュー＞

- ・交通安全指導を継続(学)

107

・道幅が狭く、通行する車両は交互に停止しながら進行している状況で、大型の車両が通行する際に特に危険なので、指定通学路にはなっているが、保護者の要望もあり、近くの児童館や寺の参道を通らせている。

＜対策メニュー＞

- ・交通安全指導を継続(学)

106

・カーブがあり、見通しが悪く、近くに横断歩道や通学路標識などが無い。児童が車両の通行状況を判断し、横断している。

＜対策メニュー＞

- ・カーブ手前の直線部分に横断歩道の設置を検討(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所

文
根白石小学校

