

H28青葉区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全実施完了又は	備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		
1	東二番丁小学校	東二番丁通国道286号(市管理)	東二番丁小学校南付近	信号の無い交差点であることに加え、建物のために、通行する自動車や自転車が見えにくくなっており、児童の横断に危険が伴う。	・学校による交通指導(学)	○					○					○	
2	台原小学校	市道玉出・清水線	台原3丁目6～7丁目の境界付近	道が狭いにもかかわらず、車がスピードを出しており危険である。	・学校による交通指導(学) ・横断歩道標識が摩耗している箇所の引き直し(警)	○					○					○	
3	台原小学校	市道荒巻・五本丸線	台原4丁目東北労災病院北側	道幅が狭く、歩道もないところが多い。	・台原4丁目1-10地先において、“歩行者注意”の路面標識を設置する(道) ・パトカーによる警らを実施(警)		○					○				○	
4	台原小学校	台原3丁目	地下鉄台原駅西口から台の原保育園の裏側に通じる道路	道が狭く、急坂である。車もスピードを出しており、危険である。	・台原3丁目37-1地先において、歩道整備の検討を行う。(道) ・通学路に係る標識を設置する。(道)		○									○	
※1	台原小学校	台原3丁目	台の原保育園の裏側から仙台北郵便局の裏側に通じる道路	道が狭く、急坂である。外側線もところどころ消えており、危険である。	・台原3丁目23-5～18-6地先において、薄くなった外側線の引直しを実施する(道)		○									○	
5	北仙台小学校	市道1483号線	水の森3丁目13番地付近十字路	カーブになっていて見通しが悪い。	・学校による交通指導(学) ・横断歩道標識の視認性確保のため、道路敷にある樹木の剪定を実施する(道) ・横断歩道標識をミニサイズから通常サイズに交換し、視認性を向上させる(警)	○	○				○	○				○	
6	北仙台小学校	市道1484号線	水の森児童館付近	カーブになっていて見通しが悪い。	・学校による交通指導(学) ・“横断歩道”標識の視認性確保のため、道路敷にある樹木の剪定を実施する(道) ・パトカーによる警らを実施(警)	○	○				○	○				○	
7	折立小学校	青葉5217(市道)	郷六の杜付近から宇那禰神社付近	道路が狭い上に昼間でも暗く、街灯も少ない。不審者が潜みやすい環境になっている。	・樹木伐採について、地権者の方をお願いをする(学)	○					○					○	
8	折立小学校	青葉5212 青葉5213(市道)	葛岡下花の店たんぼ付近	下り坂に加え、カーブになっていて見通しが悪い。	・学校による交通指導(学) ・パトカーによる警らを実施(警)	○					○					○	
9	折立小学校	市道1603、1604線	ジョイフル裏	登下校時に車の通行が多い。スピードを落とさない車、特にタクシーが非常に多いので危険。	・通学路に係る標識を設置する(道) ・通学時間帯のパトロールを実施(警)		○					○				○	
10	折立小学校	市道1385線	トヨタ裏～高速道高架下	特に出勤時間帯の車の通行が多い。時間帯規制を無視する車も多い。道路も狭い。	・通学時間帯の定期的な取締りやパトロールを実施(警)											○	