

H30泉区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考	
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		実施完了又は
86	福岡小学校	国道457、一般道223交差点	阿弥陀堂前交差点	国道で大型車両の通行が多くなっている。バスで通う児童が降りる交差点北東側に歩道・路側帯がなく危険。	・路側線の引き直し(道) ・堆積土砂の撤去(道)		○					○				○	
87	加茂小学校	主要地方道37、泉4003交差点	泉区加茂2丁目交差点	時差式信号で車が右折するときに歩行者とぶつかりそうになる。	・交差点に導流表示設置(右折誘導線、ダイヤモンド)(道)		○					○				○	
88	加茂小学校	主要地方道37	仙台北環状線沿線(加茂1丁目交差点～加茂2丁目交差点間の坂道)	歩行者と自転車の分離がされていなくて危険である。	・学校による交通安全指導(学)		○					○				○	
89	加茂小学校	泉4102、3001	泉区上谷刈3丁目付近	点滅信号で歩行者が渡りにくい。	・児童への交通安全指導(学) ・現在進めている道路改良事業のH31年度中の供用開始を目指す(道)		○	○				○	○			○	
90	長命ヶ丘小学校	泉4010 泉4329 泉4330	長命ヶ丘5丁目16-10付近カーブ	道路がカーブになっており、先が見えづらい。それなのに走行する車はスピードを出してきており危険である。	・児童への交通安全指導(学) ・減速マークの引き直し(道) ・急カーブ警戒標識の電柱添架(道) ・通学路標識の交換(道) ・外側線の引き直し(道)		○	○				○	○			○	
91	長命ヶ丘小学校	泉4325、泉4010	長命ヶ丘5丁目23カワテ付近	車がスピードを出しており、止まれの標識はあるものの停止線がないので危険である。	・児童への交通安全指導(学) ・停止線の引き直し(警)		○		○			○		○		○	
92	南中山小学校	泉4389、中山7号線	南中山1丁目内の段差階段(鉄塔隣)	運転者から段差部の雑草が繁茂し歩行者が見えづらい	・除草の実施(道) ・交差点にT字マークの設置(道)			○					○			○	
93	南中山小学校	泉7、泉4415、荒巻根白石線	南中山2丁目内のファミリーマート前の道路	横断歩道がカーブした位置にあり車両から見えずらく、車両もあまり停止しないためなかなか渡れない。	・視認性を阻害している低木の伐採(道)			○					○			○	
94	南中山小学校	泉7/泉4009/長命ヶ丘幹線3号線/泉4409	南中山2丁目内のパンセ前の道路 等	道路がカーブになっており、先が見えづらい。それなのに走行する車はスピードを出してきており危険である。	・児童への交通安全指導(学) ・交差点にT字マークの設置(道)		○	○				○	○			○	
95	南中山小学校	泉4696 南中山五丁目歩行者専用道路1号線	南中山5丁目内のカラー道路等	館方面への抜け道として利用する車両が多く、スピードも出す車が多い。	・交差点内にT字・十字表示の設置(道)			○					○			○	