

# R5年度 愛子小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
  - ・道路管理者(道)
  - ・防犯担当部署(区民)
  - ・警察署交通課(警・交)
  - ・警察署生活安全課(警・生)

(愛子小2)  
一日を通して、交通量が多い。信号機、横断歩道はあるが、通行する車両の速度が速い上に、減速せずに曲がる車が多い。横断歩道の塗装が剥がれている。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・R457横断歩道手前に注意喚起標示看板設置(国道)
- ・横断歩道の引き直し(警・交)

(愛子小1)  
交通量多いが、トンネル内は暗く、見通しが悪い。付近には工場があるが、緊急時に助けを求められるような住宅が少ない。

<対策内容>

- ・児童への安全指導及び防犯指導(学)
- ・子ども110番の家(店)へ見守り依頼(学)
- ・防犯パトロールの実施(警・交)
- ・地域団体(愛子地区防犯協会)に防犯パトロール時の巡回ルートに組み入れ依頼(区生)

(愛子小3)  
横断歩道があるが信号機は設置されていない。横断歩道の塗装が剥がれている。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・転落防止柵の設置(国道)
- ・横断歩道の引き直し(警・交)

— : 通学路

● : 交通対策箇所

● : 防犯対策箇所

