

H28 東二番丁小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)



1
・信号の無い交差点であることに加え、建物のために、通行する自動車や自転車が見えにくくなっており、児童の横断に危険が伴う。
<対策メニュー>
・学校による交通指導(学)

— : 通学路
● : 要対策箇所