

H28 川前小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

12

・コンビニ側角の歩行者用信号機が電柱等に隠れて見えにくい

＜対策メニュー＞

- ・信号柱の設置位置の変更について検討する(警)

13

・高野原団地の大通りには数kmに渡って信号機がない。横断歩道はあるが信号機がないため自動車が止まらずむしろ危険

＜対策メニュー＞

- ・学校による交通指導(学)
- ・今後、調査を実施し、押しボタン式信号機の設置について検討する(警)

11

・奥田商店前の歩行者車両分離型押しボタン式信号を利用し児童館に向かっている。児童館入口の横断歩道には信号が設置されていないため、この信号のある横断歩道を渡るが、児童館入口までの歩道には車道と分離するための縁石やガードレールがないため、大型車両の通行量が多い中、児童の歩行状況が危険。雨の日は特に危険

＜対策メニュー＞

- ・学校による交通指導(学)
- ・今後、調査を実施し、押しボタン式信号機の設置について検討する(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所

