

H28 幸町南小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)



44

- ・校門側の歩道が狭く、見通しが悪い。自動車の通行量も多い。
- <対策メニュー>
- ・横断歩道の位置変更(南側ヘシフト)について検討(道/警)
 - ・グラウンド南側への児童通用口の整備を依頼(学)

— : 通学路

● : 要対策箇所