

R2年度 高砂小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)

26(高砂小3)
 校門前に横断歩道があるが、車が止まってくれず危険である。
＜対策内容＞
 ・飛び出し注意のペイント設置(学)
 ・交差点東側の停止線をより交差点側に移設(警・交)
 ・横断歩道の移設を検討(警・交)

27(高砂小4)
 道路が狭く歩道がないため危険である。
＜対策内容＞
 ・通学路標識(両方向)の設置(道)
 ・路側帯のカラー化(道)

24(高砂小1)
 細い路地で見通しが悪い上、国道45号線上の福田橋に抜ける車が多く危険である。
＜対策内容＞
 ・児童への安全指導(学)
 ・停止線及び横断歩道の位置を再検討(警・交)
 ・交通取り締まり強化(警・交)
 ・登下校時のパトロール(警・交)

25(高砂小2)
 登下校時間帯は許可車以外一方通行であるが守られておらず、朝は300台前後の車が通行している。
＜対策内容＞
 ・児童への安全指導(学)
 ・「カエルのストップマーク」の貼り付け(学)
 ・交通取り締まり強化(警・交)
 ・登下校時のパトロール(警・交)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所

