

パナソニックグループ 三洋電機からのお詫びとお願いです

## 「三洋電機製 電気衣類乾燥機」

1994年(平成6年)～2011年(平成23年)製を探しています

対象製品を無料で点検・修理させていただきます

点検・修理が終了するまで、ご使用を中止いただきますようお願い申し上げます

下記の対象製品は事故に至る危険性があります  
機器内部の基板に水分が滴下した場合  
まれに、発煙・発火に至る可能性があります

ブランド名	形状	品番		
SANYO	角型	CD-45A2 CD-502	CD-45Z2 CD-42D1	CD-50D1 CD-S50A
	ドーム型	CD-S500 CD-EC551	CD-EC521 CD-ST60	CD-S451
NEC	角型	HD-45ZC	HD-45ZE	
FUJITSU	角型	HL-42D		

【角型 例】

※写真はCD-42D1です



【ドーム型 例】

※写真はCD-EC521です



ブランド名・品番は前面パネルの左右どちらかに表示されています

品番をご確認のうえ、下記フリーダイヤルにご連絡ください  
下記ホームページでも受け付けております

(これらの製品は平成26年5月20日に新聞紙上にテリコール社告をさせていただきました)

大変ご迷惑をおかけしております 謹んで深くお詫び申し上げます

〈電気衣類乾燥機専用〉

フリーダイヤル電話 **0120-34-5390**

(お客様の通話料のご負担はございません 携帯電話・PHSからもご利用いただけます)

※二次元バーコードは、一部の携帯電話では正常に動作いたしません



弊社ホームページ専用アドレス [http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products\\_safety/140519.html](http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/140519.html)

三洋電機株式会社 電気衣類乾燥機市場対策室 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報、当該製品の修理以外の目的には使用いたしません