質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立錦ケ丘小学校校舎等新築工事

	数四亚口	
	整理番号 130510122	
質 問 事 項	回答	
1 .(A-1)		
地盤の平板載荷試験に於きまして試験箇	平板載荷試験の試験箇所は1か所とし,位置	
所と試験回数を御指示願います。	については , 工事着手後 , 協議により決める	
	こととします。	
2 .(A-144)		
今回、プール(a 棟)に於きまして耐火材吹	耐火吹付け材は1時間の耐火性能とします。	
付けがございますが所要性能は1時間耐火		
と考えて宜しいでしょうか。		
3 .(A-92)		
建具表に於きまして SP-6・SP-7・SP-8 が	標記上教室等出入口戸の引き戸を SP とし	
今回、スチールパーテーションと明記が	ておりますが,建具種別上は鋼製建具とな	
ございますが鋼製軽量建具と思われます。	ります。	
御確認願います。		
4 .(A-4)		
今回工事で使用致します押出法ポリスチ	今回工事では , 土間下を 2 種 b , ピット内の	
レンフォームに於きまして特記仕様書で	スラブ見上げ面を 3 種 b としておりますが,	
すと2種 b と3種 b が両方適用になってお	全て3種bを使用することでも問題ありま	
りますが、全て3種bの使用で宜しいでし	せん。	
ょうか。		

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立錦ケ丘小学校校舎等新築工事

	整理番号	1 3 0 5 1 0 1 2 2	
質 問 事 項	回 答		
5 .			
今回工事に於きまして TV ハンガーは一切	TV ハンガー	よ今回工事にはありません。	
無しと考えて宜しいでしょうか。(設計図			
書、公開数量に記載無し。)			
6 .(A-153)			
プール本体の材質と致しましてFRP製又は	特に材質の指	定はありません。	
ステンレス製のいずれかとすると明記が			
ございますがどちらを優先致しますか。			
御指示願います。			
7 .(A-1)			
溶接金網に於きまして鉄線の径が3.2mmと	給食棟(d棟) 床の無筋コンクリート金ゴテ	
6mm両方適用になっておりますが、どちら	t 250 (A-12	0 図参照)の床下地部を 6mm	
を優先致しますか。御指示願います。	溶接金網とし	, その他 (屋上押えコン等)を	
	3.2mm 溶接氧	 ととします。	
8 .(A-13)			
仕上表(1)で音楽室の腰壁仕上げが教壇側	A-13 図の仕_	上表のとおり,教壇のみ,シナ	
のみシナ合板 t5.5WUC とありますが A-52	合板 t5.5WU	C とします。	
音楽室平面詳細図ではラワン有孔シナ合			
板 t5.5WUC(展開図ではシナ合板 t5.5WUC)			
とあります。ラワン合板 t5.5+有孔シナ合			
板 t5.5WUC を正と考えて宜しいでしょう			

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立錦ケ丘小学校校舎等新築工事

	整理番号	1 3 0 5 1 0 1 2 2
	正江田)	
	回 答	
か。 		
9 .(A-14)		
仕上表(2)で職員室、校長室の壁仕上げが	A-14 図の仕_	上表のとおり,職員室,校長室
木下地 + シナ合板 t5.5WUC とありますが	共に木下地+	シナ合板 t5.5WUC の仕上げと
A-53 平面詳細図の校長室 A 面で腰壁:シナ	します。	
合板 t5.5NOC、壁:ラワン合板 t5.5、掲示		
クロスと記載が有りますが仕上表並びに		
校長室展開図A面に記載の仕上げと考えて		
宜しいでしょうか。		
10.(A-14)		
仕上表(2)で会議室の壁仕上げがホワイト	A-55 平面詳約	田図 , A-56 会議室展開図 B , D
ボード側でLGS+PBt12.5に木組下地 + ラワ	面の LGS + P	Bt12.5 + ラワン合板 t5.5 掲示
ン合板 t5.5 掲示用クロス貼とありますが	用クロス貼り	としますので ,木下地は無しと
腰壁は木組下地無しなので壁も木組下地	なります。	
無しと考えて宜しいでしょうか。		
11.(A-56)		
事務室展開図 B 面で耐火間仕切に腰壁が	A-163 図 ,普	通教室内壁仕上詳細図のとおり
LGS 下地、壁が木組下地となっていますが	とします。	
全て木組下地と考えて宜しいでしょうか。	なお , 1 時間	耐火仕様は A-13 図のとおりと
	します。	

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立錦ケ丘小学校校舎等新築工事

	整理番号	1 3 0 5 1 0 1 2 2	
質 問 事 項	回答		
12 . (A-14)			
 仕上表(2)で視聴覚室の腰壁の仕上げがシ	A-14 図の仕上表のとおり,シナ合板 t5.5		
ナ合板 t5.5WUC とありますが A-60 展開図	WUC とします。		
A・面でラワン合板 t5.5+有孔シナ合板			
t5.5NOCとなっております。壁も含めてシ			
ナ合板面はラワン合板 t5.5+有孔シナ合板			
WUC と考えて宜しいでしょうか。			
13.(A-15)			
仕上表(3)で階段室巾木が H60 木製 WUC と	各階の階段室	のフローリング貼仕上に接す	
ありますが A-41、43、44、45 階段詳細図	る部分を木製	巾木の範囲としています。	
(1)(2)(3)(4)(5)ではコンクリート打放し			
面は EP-G、PBt12.5 面は EPG (床取合は天			
井用見切縁)と有ります。木製巾木の範囲			
を御指示下さい。			
14.(A-115)			
サインキープランのサイン数量表でS-5は	サイン数量に	ついては ,サイン数量表に表記	
C棟1階4箇所、S-6はC棟1階4箇所、	した c 棟 1 階	(給食エリア) の数量を含んだ	
S-6 は C 棟 1 階 4 箇所とありますが C 棟キ	数となります	o	
ープランでは S-5 は 1 階 6 か所、S-6 は 1			
階 5 か所あります。キープランを正と考え			
て宜しいでしょうか。			

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立錦ケ丘小学校校舎等新築工事

	整理番号	1 3 0 5 1 0 1 2 2	
質 問 事 項	回 答		
15.(A-80 · 85 · 93)			
	A-80 図 , 特記事項 15 に記載のとおりの仕		
板】の記載がありますが仕様について御指	様となります。		
示下さい。			
16.(A-14)			
仕上表(2)でシャワー室(男・女)巾木	A-14 図仕上表	長のとおり,H100 モザイクタ	
が H100 モザイクタイル 50 角とありますが	イル 50 角と	します。	
A-65 展開図ではステンレス HLt1.0H100 と			
なっております。どちらが正しいか御指示			
願います。			
17.(A-27)			
床下点検口の位置と数がKds-3と相違しま	床下点検口の	位置と数は A-27 図のとおりと	
す。御指示下さい。	します。		
18.(Kas-15)			
y 4 - X3・4 間の腰壁が 5400 迄延びていま	A-50 平面詳約	図の記載寸法とします。	
すが A-50 の図書室の平面詳細図では腰壁			
が 4100 になっています。 御指示願います。			

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立錦ケ丘小学校校舎等新築工事

	整理番号	1 3 0 5 1 0 1 2 2
質 問 事 項	回答	
19.(A-34)		
Y2・Y3 基礎小梁位置が S15 と寸法が違いま	kas-15 図の記載寸法とします。	
す。御指示願います。		
20.(A-42)		
3階平面図の段数と断面の段数が2段合い	断面図に記載	の段数とします。
ません。御指示願います。		