



R階平面図 1 : 200

照明機材の基礎寸法リスト

記号	寸法	数量
㊶	2,000×4,000 H=100	2ヶ所
㊷	1,000×2,000 H=100	3ヶ所
㊸	1,000×1,300 H=100	4ヶ所

空調機と設備基礎寸法リスト

記号	寸法	数量
㊱	5,400×2,750 H=150	2ヶ所
㊲	5,300×2,500 H=150	1ヶ所
㊳	5,250×1,350 H=150	1ヶ所
㊴	4,650×4,550 H=150	1ヶ所
㊵	4,770×2,100 H=150	1ヶ所
㊶	4,450×4,150 H=150	3ヶ所
㊷	4,350×3,450 H=150	1ヶ所
㊸	4,350×3,350 H=150	1ヶ所
㊹	4,100×3,100 H=150	1ヶ所
㊺	3,650×1,550 H=150	1ヶ所
㊻	3,400×500 H=400	6ヶ所
㊼	3,350×3,100 H=150	1ヶ所
㊽	3,200×1,200 H=150	1ヶ所
㊾	3,100×2,900 H=150	1ヶ所
㊿	2,950×2,400 H=150	1ヶ所
㉀	2,700×2,400 H=150	1ヶ所
㉁	2,700×1,000 H=150	1ヶ所
㉂	2,500×1,150 H=150	1ヶ所
㉃	1,900×1,500 H=150	1ヶ所
㉄	1,600×1,700 H=150	3ヶ所
㉅	1,750×1,250 H=150	2ヶ所
㉆	1,650×1,650 H=150	1ヶ所
㉇	1,550×1,550 H=150	2ヶ所
㉈	1,400×1,350 H=150	2ヶ所
㉉	1,400×850 H=150	1ヶ所
㊰	1,350×1,100 H=150	1ヶ所
㊱	1,250×1,100 H=150	3ヶ所
㊲	1,000×800 H=150	5ヶ所
㊳	1,000×400 H=800	5ヶ所
㊴	750×400 H=600	3ヶ所