

【別添】

ボックスカルバート点検・修繕計画

令和7年4月

仙 台 市

(令和7年3月末時点)

番号	施設名称	管理	設置年度 和暦 (西暦)	規格又は設置内容				健全度		修繕状況	点検の時期					修繕の時期					主な措置内容	概算事業費 (百万円)
				延長 (m)	内空幅 (m)	内空高 (m)	門数	直近の点検結果	R4		R5	R6	R7	R8	R4	R5	R6	R7	R8			
1	宮城学院女子大前歩行者横断道	青葉区	H2 (1990)	73.80	4.50	2.50	1	R3	Ⅱ				○						○	ひび割れ補修等	83	
2	仙山線北山横断道	青葉区	H20 (2008)	9.30	10.60	4.80	1	R6	Ⅰ	—			○							—	—	
3	旭ヶ丘歩行者横断道	青葉区	H12 (2000)	36.00	3.00	2.50	1	R3	Ⅱ				○						○	断面修復	5	
4	名掛丁地下歩道	青葉区	S3 (1928)	40.00	2.70	2.30	1	R5	Ⅱ			○					○	○	○	断面修復 建屋更新	289	
5	能沢ボックス	宮城総合支所	H18 (2006)	7.80	5.00	3.40	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
6	中原浄水場前ボックス	宮城総合支所	S57 (1982)	42.30	2.50	2.50	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
7	福室歩行者横断道	宮城野区	H16 (2004)	16.00	4.00	2.50	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
8	国道4号バイパス歩行者横断道（下り線）	宮城野区	H4 (1992)	37.70	3.00	2.45	1	R5	Ⅱ	—			○							—	—	
9	国道4号バイパス歩行者横断道（上り線）	宮城野区	H4 (1992)	37.90	3.00	2.45	1	R5	Ⅱ				○						○	ひび割れ補修等	10	
10	若林区役所前歩行者横断道	若林区	H21 (2009)	16.20	3.30	2.60	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
11	貨物線南小泉横断道	若林区	H14 (2002)	12.50	7.50 12.40	3.60 4.70	2 2	R6	Ⅰ	—				○						—	—	
12	二本荒井線3号ボックス	若林区	H4 (1992)	400.00	2.00	1.20	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
13	大年寺歩行者横断道	太白区	S50 (1975)	33.60	2.50	2.40	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
14	馬尾坂ボックス	太白区	H7 (1995)	22.00	2.20	4.00	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
15	峰山横断道	太白区	S52 (1977)	8.50	6.00	4.70	1	R3	Ⅱ	—				○						—	—	
16	赤石樽道線一号ボックス	太白区	S61 (1986)	11.00	2.50	2.00	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
17	太白小学校前歩行者横断道	太白区	S50 (1975)	6.70	9.00	4.90	1	R5	Ⅱ	—			○							—	—	
18	J R東北本線歩行者横断道	太白区	H17 (2005)	30.00	7.00	2.80	1	R5	Ⅰ	—			○							—	—	
19	馬引沢ボックス	太白区	S42 (1967)	18.50	3.80	3.80	1	R5	Ⅱ	修繕済み			○			○	○			ひび割れ補修等	42	
20	寺山ボックス	秋保総合支所	S60 (1985)	19.60	3.00	2.00	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
21	太田ボックス	秋保総合支所	S50 (1975)	24.00	4.50	4.50	1	R3	Ⅲ					○				○	損傷箇所撤去 ・再設置	100		
22	野中白沢線1号ボックス	秋保総合支所	S58 (1983)	10.50	1.70	1.50	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
23	泉口ボックス	秋保総合支所	S58 (1983)	14.50	2.70	1.50	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
24	馬場新川線1号ボックス	秋保総合支所	H15 (2003)	16.00	10.00	5.00	1	R6	Ⅰ	—				○						—	—	
25	馬場新川線2号ボックス	秋保総合支所	H15 (2003)	16.60	10.00	5.00	1	R6	Ⅰ	—				○						—	—	
26	芋生沢1号ボックス	秋保総合支所	H8 (1996)	14.10	5.00	3.00	1	R5	Ⅱ	—			○							—	—	
27	芋生沢2号ボックス	秋保総合支所	H10 (1998)	72.00	3.00	2.50	2	R5	Ⅱ	—			○							—	—	
28	芋生沢3号ボックス	秋保総合支所	H11 (1999)	46.00	3.00	2.50	2	R5	Ⅱ	—			○							—	—	
29	馬場新川線跨道ボックス	秋保総合支所	H13 (2001)	28.50	4.50	4.00	1	R5	Ⅱ	—			○							—	—	
30	南光台1号横断道	泉区	H13 (2001)	28.00	7.65	4.60	1	R6	Ⅰ	—				○						—	—	
31	鶴ヶ丘歩行者横断道	泉区	S50 (1975)	14.80	3.00	2.60	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
32	泉ヶ丘横断道（車道）	泉区	S50 (1975)	38.50	6.50	4.70	1	R6	Ⅰ	修繕済み				○		○				ひび割れ補修等	22	
33	泉ヶ丘横断道（歩道）	泉区	S50 (1975)	46.65	3.00	2.50	1	R3	Ⅱ	修繕済み				○		○				ひび割れ補修	14	
34	大森ボックス	泉区	H13 (2001)	11.50	4.00	3.00	1	R3	Ⅱ	—				○						—	—	
35	青木平1号ボックス	泉区	H14 (2002)	12.50	3.00	4.00	1	R3	Ⅱ	—				○						—	—	
36	立田ボックス	泉区	S55 (1980)	6.00	2.00	1.50	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
37	荒巻大和町線横断道	泉区	H19 (2007)	42.00	11.50	7.50	1	R6	Ⅱ	—				○						—	—	
38	青木平2号ボックス	泉区	H15 (2003)	10.90	4.00	3.00	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
39	泉高校前歩行者横断道	泉区	S60 (1985)	23.00	3.00	2.50	1	R5	Ⅱ	—			○							—	—	
40	七森ボックス	秋保総合支所	H30 (2018)	32.20	4.00	3.50	1	R3	Ⅰ	—				○						—	—	
41	鍛冶谷地堀函渠	宮城野区	H30 (2018)	32.74	3.70	2.10	1	R4	Ⅱ	—	○									—	—	
42	1号水路函渠	宮城野区	H30 (2018)	38.95	2.20 2.20 2.00	1.80 1.30 1.40	1 1 1	R4	Ⅱ	—	○									—	—	
43	2号水路函渠	宮城野区	H30 (2018)	58.70	2.00 2.00 2.00	1.80 1.80 1.40	1 1 1	R4	Ⅱ	—	○									—	—	
44	3号水路函渠	宮城野区	H30 (2018)	41.45	2.50 2.50	1.80 1.50	1 1	R4	Ⅱ	—	○									—	—	
45	落堀函渠	宮城野区	R1 (2019)	47.40	2.20	2.10	1	R4	Ⅱ	—	○									—	—	

番号	施設名称	管理	設置年度 和暦 (西暦)	規格又は設置内容				健全度		修繕状況	点検の時期					修繕の時期					主な措置内容	概算事業費 (百万円)
				延長 (m)	内空幅 (m)	内空高 (m)	門数				R4	R5	R6	R7	R8	R4	R5	R6	R7	R8		
								直近の点検結果														
46	桶岡堀函渠	宮城野区	R1 (2019)	41.84	5.60	2.60	1	R4	I	—	○										—	—
47	提灯堀函渠	宮城野区	H30 (2018)	37.64	3.50	2.10	2	R4	I	—	○										—	—
48	1 6号水路函渠	宮城野区	H30 (2018)	53.80	3.60	1.80	1	R4	I	—	○										—	—
49	新大堀函渠	若林区	H30 (2018)	51.76	3.60	2.30	2	R4	Ⅱ	—	○										—	—
50	1 7号水路函渠	若林区	H30 (2018)	24.42	5.50	2.00	1	R4	I	—	○										—	—
51	北長沼堀函渠	若林区	H30 (2018)	31.34	4.80	2.40	2	R4	Ⅱ	—	○										—	—
52	1 1号水路函渠	若林区	R1 (2019)	49.07	1.60 1.60	1.80 1.30	1 1	R4	I	—	○										—	—
53	二郷堀函渠	若林区	R1 (2019)	40.86	5.25	2.30	4	R4	Ⅱ	—	○										—	—
54	日辺排水路函渠	若林区	R1 (2019)	42.70	2.50	2.20	1	R4	Ⅱ	—	○										—	—
55	中野東排水路函渠	若林区	R1 (2019)	42.97	2.00 2.00	1.00 1.80	1 1	R4	I	—	○										—	—
56	藤塚排水路函渠	若林区	R1 (2019)	53.10	2.00	1.80	1	R4	Ⅱ	—	○										—	—

：道路法等の改正により点検が義務付けられた施設
(内空幅が2車線程度（概ね6m）以上の道路である施設)