

【別添】

---

ペDESTリアンデッキ点検・修繕計画

令和7年4月

仙 台 市



■仙台駅東口ペDESTロリアンデッキ

(令和 7 年 3 月末時点)

| 番号 | 施設名                | 管理   | 設置年度<br>和暦<br>(西暦) | 健全度     |   | 修繕状況 | 点検の時期 |    |    |    |    | 修繕の時期 |    |    |    |    | 主な措置内容 | 概算事業費<br>(百万円) |
|----|--------------------|------|--------------------|---------|---|------|-------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|--------|----------------|
|    |                    |      |                    | 直近の点検結果 |   |      | R5    | R6 | R7 | R8 | R9 | R5    | R6 | R7 | R8 | R9 |        |                |
| 1  | 仙台市東口ペDESTロリアンデッキ1 | 宮城野区 | H16<br>(2004)      | R4      | Ⅱ |      |       |    |    | ○  |    |       |    |    |    |    |        |                |
| 2  | 仙台市東口ペDESTロリアンデッキ2 | 宮城野区 | R5<br>(2023)       | R6      | I |      |       |    |    | ○  |    |       |    |    |    |    |        |                |

■泉中央駅ペDESTロリアンデッキ

(令和 7 年 3 月末時点)

| 番号  | 施設名                  | 管理 | 設置年度<br>和暦<br>(西暦) | 健全度     |   | 修繕状況  | 点検の時期 |    |    |    |    | 修繕の時期 |    |    |    |    | 主な措置内容                | 概算事業費<br>(百万円) |
|-----|----------------------|----|--------------------|---------|---|-------|-------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|-----------------------|----------------|
|     |                      |    |                    | 直近の点検結果 |   |       | R5    | R6 | R7 | R8 | R9 | R5    | R6 | R7 | R8 | R9 |                       |                |
| A   | 泉中央歩行者専用道路 3 号線デッキ 2 | 泉区 | H5<br>(1993)       | R4      | Ⅱ | 修繕中   |       |    |    | ○  |    |       | ○  | ○  |    |    | 外壁/パネル補修工、断面修復        | 92.0           |
| B   | 泉中央歩行者専用道路 3 号線デッキ 1 | 泉区 | H5<br>(1993)       | R4      | Ⅱ | R4修繕済 |       |    |    | ○  |    |       |    |    |    |    |                       |                |
| C   | 泉中央歩行者専用道路 1 号線デッキ   | 泉区 | H5<br>(1993)       | R4      | Ⅱ | R6修繕済 |       |    |    | ○  |    |       | ○  |    |    |    |                       |                |
| D   | 自動車・バイク駐車場デッキ 1      | 泉区 | H5<br>(1993)       | R4      | I | R4修繕済 |       |    |    | ○  |    |       |    |    |    |    |                       |                |
| E   | 泉塩釜線デッキ              | 泉区 | H5<br>(1993)       | R4      | I | R3修繕済 |       |    |    | ○  |    |       |    |    |    |    |                       |                |
| F-1 | 泉中央駅前線デッキ 1          | 泉区 | H5<br>(1993)       | R4      | Ⅱ | 修繕中   |       |    |    | ○  |    | ○     | ○  | ○  |    |    | 断面補修工、伸縮装置<br>取替、塗装塗替 | 136.0          |
| F-2 | 泉中央駅前線デッキ 2          | 泉区 | H5<br>(1993)       | R4      | Ⅱ | R6修繕済 |       |    |    | ○  |    |       | ○  |    |    |    |                       |                |
| G   | 自転車・バイク駐車場デッキ 2      | 泉区 | H5<br>(1993)       | R4      | Ⅱ | 修繕中   |       |    |    | ○  |    |       | ○  | ○  |    |    | タイル部分取替               | 32.0           |
| H   | 泉中央連絡広場デッキ           | 泉区 | H5<br>(1993)       | R4      | Ⅱ | R6修繕済 |       |    |    | ○  |    | ○     | ○  |    |    |    |                       |                |
| I   | 泉中央駅入口デッキ            | 泉区 | H5<br>(1993)       | R4      | Ⅱ | R6修繕済 |       |    |    | ○  |    | ○     | ○  |    |    |    |                       |                |