

事後調査報告書

(工事中)

—仙台医療センター—建替等整備計画—

令和元年 1 1 月

独立行政法人国立病院機構

仙台医療センター—

目 次

1. 事業の概要	1-1
1.1. 事業者の氏名及び住所	1-1
1.2. 対象事業の名称、種類及び目的	1-1
1.3. 事業実施の位置及び区域	1-2
1.4. 事業の内容	1-6
1.5. 事業計画の検討経緯	1-57
1.6. 工事計画の概要	1-59
2. 関係地域の範囲	2-1
2.1. 計画地周辺地域の仙台市の中での位置付け	2-1
2.2. 関係地域の範囲	2-2
3. 対象事業の実施状況	3-1
4. 環境の保全・創造等に係る方針の実施状況	4-1
5. 事後調査の項目、手法、対象とする地域及び期間	5-1
5.1. 事業計画等の変更に伴う事後調査計画の見直し	5-1
5.2. 事後調査時期の変更	5-1
5.3. 今回実施した事後調査の項目、手法、対象とする地域及び期間	5-1
6. 事後調査の結果	6. 1-1
6.1. 大気質	6.1-1
6.1.1. 環境の状況	6.1-1
6.1.2. 事業の実施状況及び対象事業の負荷の状況	6.1-11
6.1.3. 調査結果の検討	6.1-15
6.2. 騒音	6.2-1
6.2.1. 環境の状況	6.2-1
6.2.2. 事業の実施状況及び対象事業の負荷の状況	6.2-8
6.2.3. 調査結果の検討	6.2-11
6.3. 振動	6.3-1
6.3.1. 環境の状況	6.3-1
6.3.2. 事業の実施状況及び対象事業の負荷の状況	6.3-5
6.3.3. 調査結果の検討	6.3-7
6.4. 水象（地下水）	6.4-1
6.4.1. 環境の状況	6.4-1
6.4.2. 事業の実施状況及び対象事業の負荷の状況	6.4-4
6.4.3. 調査結果の検討	6.4-6
6.5. 地盤沈下	6.5-1
6.5.1. 環境の状況	6.5-1
6.5.2. 事業の実施状況及び対象事業の負荷の状況	6.5-4
6.5.3. 調査結果の検討	6.5-6
6.6. 動物（鳥類）	6.6-1
6.6.1. 環境の状況	6.6-1
6.6.2. 事業の実施状況及び対象事業の負荷の状況	6.6-6
6.6.3. 調査結果の検討	6.6-7

6.7. 自然との触れ合いの場	6.7-1
6.7.1. 環境の状況	6.7-1
6.7.2. 事業の実施状況及び対象事業の負荷の状況	6.7-5
6.7.3. 調査結果の検討	6.7-8
6.8. 廃棄物等	6.8-1
6.8.1. 事業の実施状況及び対象事業の負荷の状況	6.8-1
6.8.2. 調査結果の検討	6.8-5
6.9. 温室効果ガス等	6.9-1
6.9.1. 事業の実施状況及び対象事業の負荷の状況	6.9-1
6.9.2. 調査結果の検討	6.9-10
7. 事後調査の委託を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地	7-1
8. 問い合わせ先	8-1