

ボーリング柱状図

調査名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

事業・工事名

ボーリングNo.57403742003

シートNo.

ボーリング名	No.3	調査位置	仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）			北緯	38° 17′ 13.80″						
発注機関	仙台市都市整備局公共建築部			調査期間	平成19年 3月16日～平成19年 3月19日			東経	140° 54′ 42.22″				
調査業者名	東北ボーリング株式会社 電話 022-288-0321			主任技師				現場代理人					
コ 鑑 定 者				ボーリング責任者				ハンマー 落下用具	トンビ				
孔口標高	H = 55.83m	角	180° 上 下 0°			方 向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南			地盤勾配	鉛直 水平 0° 90°		
総掘進長	8.26m	度				使用機種	試錐機 YS0-1 エンジン NFD-12			ポンプ	V6-B		

標尺 m	層高 m	層厚 m	深度 m	柱状 図	土質 区分	色調	相対 密度	相対 稠度	記 事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験						原位置試験		試料採取			掘進 月日				
												深 度 m	10cm毎の 打撃回数			打撃 回数／貫入量	N 値	試験 番号	試験名 及び結果	深 度 m	試料 番号	採取 方法		室内 試験			
													0	10	20												
1	54.58	1.25	1.25		盛土	黄灰			凝灰質砂岩の掘削土砂からなる盛土である。径1～3cmの凝灰岩礫を点在する。			1.15 3	6	16	25 30												
2					凝灰質 砂岩	黄灰			径0.2～1cmの軽石を点在する凝灰質砂岩である。深度3.7～4m間、径0.5～1cmの軽石を多量に含む軽石質凝灰岩を挟在する。深度3.4m、5.5m付近、径0.5cm程度の細礫を密集する火山礫凝灰岩を挟在し、深度7.3m付近に凝灰岩を薄層で挟在する。 棒状コアで採取され、コアはハンマーの軽打で割れる程度の硬さを有する。			1.45 2.15 2.45	11	12	13	36 30											
3								3.05 3.26		13	33	4	50 21														
4								4.05 4.15		50			50 10														
5								5.05 5.25		15	35		50 20														
6								6.05 6.29		19	19	12	50 24														
7								7.05 7.28		19	21	10	50 23														
8	47.57	7.01	8.26					8.05 8.26		18	29	3	50 21														
9																											
10																											
11																											



## ボーリング柱状図

調 査 名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo. 5 7 4 0 3 7 4 2 0 0 4

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.4	調査位置	仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）				北緯	38° 17' 13.37"	
発注機関	仙台市都市整備局公共建築部			調査期間	平成19年 3月19日～平成19年 3月22日		東経	140° 54' 43.18"	
調査業者名	東北ボーリング株式会社 電話 022-288-0321		主任技師	現代場 代理人		コア 鑑定者	ボーリング 責任者		
孔口標高	H = 55.99m	角 180° 上 下 0° 度	方 向 	地盤 勾配 	使用 機種	試錐機	YS0-1	ハンマー 落下用具	トンビ
総掘進長	13.33m					エンジン	NFD-12	ポンプ	V6-B

[illegible]

ボーリング柱状図

調査名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo. 57403743005

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No5	調査位置	仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）	北緯	38° 17' 13.52"
発注機関	仙台市都市整備局公共建築部	調査期間	平成19年 3月23日～平成19年 3月26日	東経	140° 54' 45.39"
調査業者名	東北ボーリング株式会社 電話 022-288-0321	主任技師		現代場 代理人	コ鑑ア 鑑定者
ボーリング 責任者		使用 機種	試錐機 YS0-1 エンジン NFD-12	ハンマー 落下用具	トンビ
ポンプ	V6-B	孔口標高	H = 53.37m	角	180° 上 下 0°
総掘進長	10.25m	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 0° 90°

標尺	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状 図	土質 区分	色調	相対 密度	相対 稠度	記 事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取		掘進 月日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												深 度 m	10cm毎の 打撃回数			打撃回数／貫入量	N 値	試験 番号	試験 名 及 び 結 果	深 度 m		試料 番号	採取 方法	内 試 験																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													0 〜	10 〜	20 〜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1					盛土	黄灰			凝灰質砂岩の掘削土砂からなる盛土（埋谷土）である。径1〜3cmの凝灰岩礫を点在し、深度2.7m付近に木片を混入する。深度0.15m以浅は、径3cm程度の砕石を含む礫混じり砂からなる。			3 23 23	1.15	4	5	5	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

## ボーリング柱状図

調 査 名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo.	5	7	4	0	3	7	4	3	0	0	6
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.6	調査位置	仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）				北緯	38° 17' 12.92"	
発注機関	仙台市都市整備局公共建築部			調査期間	平成19年 3月26日～平成19年 3月27日			東経	140° 54' 47.72"
調査業者名	東北ボーリング株式会社 電話 022-288-0321		主任技師	現代場人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	H = 52.24m	角 180° 上 下 0° 90° 180°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機	YS0-1	ハンマー落下用具	トンビ
総掘進長	7.18m					エンジン	NFD-12	ポンプ	V6-B

[illegible]

# ボーリング柱状図

調 査 名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo. 5 7 4 0 3 7 4 3 0 0 7

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.7	調査位置	仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）				北緯	38° 17' 12.62"	
発注機関	仙台市都市整備局公共建築部			調査期間	平成19年 3月28日～平成19年 3月30日		東経	140° 54' 49.39"	
調査業者名	東北ボーリング株式会社 電話 022-288-0321		主任技師	現代場 代理人		コ 鑑 定 者	ボーリング グ責任者		
孔口標高	H = 51.98m	角 180° 上下 90° 0° 度	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 向	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機	YS0-1	ハンマー 落下用具	トンビ
総掘進長	21.24m					エンジン	NFD-12	ポンプ	V6-B

[illegible]

ボーリング柱状図

調査名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo. 57403743008

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.8	調査位置	仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）	北緯	38° 17′ 11.33″
発注機関	仙台市都市整備局公共建築部	調査期間	平成19年 3月31日～平成19年 4月 2日	東経	140° 54′ 53.22″
調査業者名	東北ボーリング株式会社 電話 022-288-0321	主任技師		現代場 代理人	コ 鑑 定 者
孔口標高	H = 52.04m	角	180° 上 下 0°	方 向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	14.41m	度	鉛直 0° 90°	地盤勾配	使用機種
					試錐機 YS0-1
					エンジン NFD-12
					ハンマー落下用具 トンビ
					ポンプ V6-B

標尺	層高	厚	深	柱状	土質	色	相対	相対	記	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取			室内掘進月日				
												深	10cm毎の打撃回数	打撃回数／貫入量	N	値	試験番号	試験名及び結果	深	試料番号	採取方法					
m	m	m	m	図	分	調	度	度	事			m	0	10	20	30	40	50	60			m	号	法	験	日
1	51.74	0.30	0.30		盛土	暗灰			アスファルト、径3cm程度の碎石からなる道路（駐車場）盛土である。			1.15	4	5	5	14										
2						黄灰			凝灰岩、凝灰質砂岩の掘削土砂からなる盛土（埋谷土）である。径1～3cmの凝灰岩礫を点在する。深度2.5m、3.5m付近に径0.5cm程度の細礫を密集する火山礫凝灰岩の掘削土砂からなり、粘土化の進行が顕著である。深度6.5～6.9m間にくりぬきコア長20cm程度の木片を混入する。深度7m以深、径1～4cmの木片を混入し、粘土化の進行が顕著である。			1.45														
3												2.15	4	3	4	11										
4					盛土							2.45														
5												3.15	5	5	4	14										
6						暗灰						3.45														
7											4.15	3	2	3	8											
8	44.54	7.20	7.50								4.45															
9					凝灰質砂岩	青灰			径0.2cm程度の軽石を点在する凝灰質砂岩である。固結度は弱く、風化により一部粘土化している。深度9m付近に細粒な凝灰岩を薄層で挟在する。			5.15	2	2	2	6										
10	42.84	1.70	9.20		火山礫凝灰岩	黄灰			径0.5cm程度の細礫を密集する火山礫凝灰岩である。深度9.7m付近に細粒な凝灰岩を薄層で挟在する。棒状コアで採取されコアはハンマーの軽打で割れる程度の硬さを有する。深度10m付近で漏水が認められる。			5.45														
11	41.54	1.30	10.50								6.15	2	2	2	6											
12					凝灰質砂岩	黄灰			径0.2～1cmの軽石を点在する凝灰質砂岩である。棒状コアで採取され、コアはハンマーの軽打で割れる程度の硬さを有する。			6.45														
13	38.54	3.00	13.50								7.15	1	1	1	2											
14	37.63	0.91	14.41		火山礫凝灰岩	青灰			径0.5cm程度の細礫を密集する火山礫凝灰岩である。棒状コアで採取され、コアはハンマーの軽打で割れる～崩れる程度の硬さを有する。			7.45	8	9	11	28										
15											8.15															
16											8.45															
17											9.15	15	35		50											
											9.35				20											
											10.15	23	25	2	50											
											10.36			1	21											
											11.15	8	13	17	38											
											11.45				30											
											12.15	17	33		50											
											12.33		8		18											
											13.15	16	19	15	50											
											13.40			5	25											
											14.15	14	20	16	50											
											14.41			6	26											


## ボーリング柱状図

調 査 名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo.	5	7	4	0	3	7	4	2	0	1	1
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

シート No.

ボーリング名		No.11		調査位置		仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）				北緯		38° 17' 16.13"				
発注機関		仙台市都市整備局公共建築部				調査期間		平成19年 3月15日～平成19年 3月15日				東経		140° 54' 42.60"		
調査業者名		東北ボーリング株式会社 電 話 022-288-0321		主任技師		現代場人		コ ア 鑑 定 者		ボーリ ング責任者						
孔口標高		H = 54.89m		角 180° 上 下 0° 度		方 向	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機		東邦D-0		ハンマー 落下用具		半自動落下装置	
総掘進長		7.45m							エンジン		NFD-9		ポンプ		BG-3B	

[illegible]




ボーリング柱状図













調査名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo. 57403742012

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.12		調査位置		仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）					北緯	38° 17′ 15.39″	
発注機関	仙台市都市整備局公共建築部				調査期間		平成19年 3月16日～平成19年 3月16日			東経	140° 54′ 44.43″	
調査業者名	東北ボーリング株式会社 電話 022-288-0321		主任技師		現代場人			コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	H = 55.02m	角 度 	方 向 	地盤勾配 	使用機種	試錐機 東邦D-0			ハンマー落下用具	半自動落下装置		
総掘進長	6.42m					エンジン NFD-9			ポンプ	BG-3B		

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取			室内進捗	掘進月日							
												深	10cm毎の打撃回数			打撃回数／貫入量	N	値	試験番号	試験名及び結果	深度			試料番号	採取方法	内試	月	日		
m	m	m	m	図	分	調	度	度	事			m	0	10	20							30	40						50	60
1	53.87	1.15	1.15		盛土	暗茶			凝灰質砂岩の掘削土砂からなる盛土である。径1～3cmの凝灰岩礫を点在する。			1.15	18	30	2	50														
2												1.36			1	21														
3												2.15	50			50														
4					凝灰質砂岩	暗灰			径0.2cm程度の軽石を点在する凝灰質砂岩である。深度3m以浅、暗灰色を呈し、比較的細粒である。深度2.3m付近に径4cm程度の軽石を混入し、深度3.5m付近、径0.5cm程度の細礫を密集する火山礫凝灰岩を薄層で挟在する。棒状コアで採取され、コアはハンマーの軽打で割れる程度の硬さを有する。			2.23	8			8														
5												3.15	9	16	25	50														
6	48.60	5.27	6.42									3.43				28														
7												4.15	50			50														
8												4.24	9			9														
9												5.05	50			50														
												5.08	3			3														
												6.15	15	16	19	50														
												6.42			7	27														






## ボーリング柱状図

調 査 名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo.	5	7	4	0	3	7	4	3	0	1	3
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.13	調査位置	仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）				北緯	38° 17' 14.85"	
発注機関	仙台市都市整備局公共建築部			調査期間	平成19年 3月19日～平成19年 3月22日			東経	140° 54' 46.61"
調査業者名	東北ボーリング株式会社 電話 022-288-0321		主任技師	現代場人			コア鑑定者	ボーリング責任者	
孔口標高	H = 52.69m	角  度	方  向	地盤勾配  配	使用機種	試錐機	東邦D-0	ハンマー落下用具	半自動落下装置
総掘進長	24.07m					エンジン	NFD-9	ポンプ	BG-3B

[illegible]

## ボーリング柱状図

調 査 名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo.	5	7	4	0	3	7	4	3	0	1	4
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.14	調査位置	仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）				北緯	38° 17' 14.40"	
発注機関	仙台市都市整備局公共建築部			調査期間	平成19年 3月23日～平成19年 3月24日			東経	140° 54' 48.13"
調査業者名	東北ボーリング株式会社 電話 022-288-0321		主任技師		現代場 代理人	コア 鑑定者		ボーリング 責任者	
孔口標高	H = 52.24m	角 180° 上下 0° 90° 度	方 北 270° 西 0° 東 180° 南	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機	東邦D-0	ハンマー 落下用具	半自動落下装置
総掘進長	14.33m					エンジン	NFD-9	ポンプ	BG-3B

[illegible]

ボーリング柱状図

調査名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo. 57403743015

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.15	調査位置	仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）	北緯	38° 17′ 13.84″
発注機関	仙台市都市整備局公共建築部	調査期間	平成19年 3月26日～平成19年 3月27日	東経	140° 54′ 49.99″
調査業者名	東北ボーリング株式会社 電話 022-288-0321	主任技師		現代場 代理人	コ 鑑 定 者
ボーリング 責任者		試錐機	東邦D-0	ハンマー 落下用具	半自動落下装置
エンジン	NFD-9	ポンプ	BG-3B		
孔口標高	H = 51.58m	角	180° 上 下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
地盤勾配	鉛直 90°	使用機種			
総掘進長	17.20m				

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状 図	土質 区分	色調	相対 密度	相対 稠度	記 事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取			掘 進 月 日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												深 度 m	10cm毎の 打撃回数			打撃 回数／貫入量	N 値	試験 番号	試験 名 及 び 結 果	深 度 m	試料 番号		採取 方法	室内 試験																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
													0	10	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1												3 26 1.45	1.15	6	4	4	14 30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

## ボーリング柱状図

調 査 名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo.	5	7	4	0	3	7	4	3	0	1	6
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.16	調査位置	仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）					北緯	38° 17' 13.21"		
発注機関	仙台市都市整備局公共建築部				調査期間	平成19年 3月28日～平成19年 3月29日			東経	140° 54' 54.16"	
調査業者名	東北ボーリング株式会社 電話 022-288-0321		主任技師		現代場 代理人		コア 鑑定者		ボーリング 責任者		
孔口標高	H = 50.95m	角 180° 上 下 0° 度		方 向	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機	東邦D-0	ハンマー 落下用具	半自動落下装置	
総掘進長	14.31m						エンジン	NFD-9	ポンプ	BG-3B	

[illegible]






## ボーリング柱状図

調 査 名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo.	5	7	4	0	3	7	4	2	0	2	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.20	調 査 位 置		仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）			北 緯	38° 17' 16.83"	
発 注 機 関	仙台市都市整備局公共建築部			調 査 期 間	平成19年 3月16日～平成19年 3月16日			東 経	140° 54' 44.13"
調 査 業 者 名	東北ボーリング株式会社 電 話 022-288-0321		主任技師		現 代 場 代 理 人	コ ア 鑑 定 者		ボーリン グ責任者	
孔 口 標 高	H = 54.80m	角 度 180° 上 下 0° 	方 向 北 0° 90° 東 270° 西 180° 南 	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0° 	使用機種	試 錐 機	東邦D-1	ハンマー 落下用具	半自動落下装置
総 掘 進 長	6.30m					エ ン ジ ン	NFD-12	ポ ン プ	BG-3

[illegible]




ボーリング柱状図

調査名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo.	5	7	4	0	3	7	4	3	0	2	1
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.21	調 査 位 置		仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）					北	緯	38° 17' 16.43"		
発 注 機 関	仙台市都市整備局公共建築部				調 査 期 間		平成19年 3月19日～平成19年 3月19日			東	経	140° 54' 46.60"	
調 査 業 者 名	東北ボーリング株式会社 電 話 022-288-0321		主任技師		現 代 場 代 理 人		コ ア 鑑 定 者			ボーリン グ責任者			
孔 口 標 高	H = 54.18m	角  度	方  向	地 盤 勾 配 	使用 機 種	試 錐 機		東邦D-1		ハンマー 落 下 用 具		半自動落下装置	
総 掘 進 長	14.19m					エ ン ジ ン		NFD-12		ポ ン プ		BG-3	

標尺	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取		掘進日					
											深	10cm毎の打撃回数			打撃回数／貫入量	N	値	試験番号	試験名及び結果		深度	試料番号	採取方法	室内試験	
												度	0	10											20
m	m	m	図	分	調	度	度	事			m	10	20	30			m	号		号	法	験	月	日	
1											1.15	6	6	7	19										
2				黄灰								1.45				30									
3												2.15	4	6	8	18									
4				盛土								2.45				30									
5												3.15	1	2	2	5									
6												3.45				30									
7				青灰								4.15	1	7	5	13									
8												4.45				30									
9												5.15	1	1	2	4									
10												5.45				30									
11												6.15	2	2	2	6									
12												6.45				30									
13												7.15	3	3	3	9									
14												7.45				30									
15												8.15	3	3	2	8									
16												8.45				30									
17												9.15	32	18		50									
18											9.29		4		14										
19											10.05	17	29	4	50										
20											10.26			1	21										
21											11.05	50			50										
22											11.14	9			9										
23											12.05	20	30		50										
24											12.24		9		19										
25											13.05	25	25		50										
26											13.23		8		18										
27											14.05	27	23		50										
28											14.19		4		14										

## ボーリング柱状図

調 査 名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo.	5	7	4	0	3	7	4	3	0	2	2
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.22	調査位置	仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）				北緯	38° 17' 15.85"	
発注機関	仙台市都市整備局公共建築部			調査期間	平成19年 3月20日～平成19年 3月26日			東経	140° 54' 50.31"
調査業者名	東北ボーリング株式会社 電話 022-288-0321		主任技師	現代場人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	H = 50.91m	角 180° 上 下 0° 	方 北 270° 西 0° 東 180° 南 	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90° 	使用機種	試錐機	東邦D-1	ハンマー落下用具	半自動落下装置
総掘進長	22.04m					エンジン	NFD-12	ポンプ	BG-3

[illegible]





## ボーリング柱状図

調 査 名 鶴ヶ谷第一市営住宅建替事業に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo. 5 7 4 0 3 7 4 3 0 2 3

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.23	調査位置		仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目1番地他（鶴ヶ谷第一市営住宅団地）					北緯	38° 17' 14.77"		
発注機関	仙台市都市整備局公共建築部			調査期間	平成19年 3月26日～平成19年 3月26日					東経	140° 54' 54.82"	
調査業者名	東北ボーリング株式会社 電 話 022-288-0321		主任技師	現代場 代理人		コ ア 鑑定者			ボーリング 責任者			
孔口標高	H = 50.64m	角 180° 上下 0° 度		方 向	地盤勾配 	使用機種	試錐機	東邦D-1	ハンマー 落下用具	半自動落下装置		
総掘進長	6.15m						エンジン	NFD-12	ポンプ	BG-3		

[illegible]