

設計条件項目表

(詳細設計業務)

項目	設計条件
工 期	平成29年3月31日 ✓
場 所	仙台市青葉区花壇一丁目～若林区新寺一町目地内 ✓
工法及び延長	推進工法／中大口径／耐震レベル1・2 L=303m ✓ シールド工法／仕上り内径5,000mm以下／耐震レベル1・2 L=2163m ✓
特 殊 構 造 物	小規模で構造が簡易な特殊マンホール 8基 平均マンホール深 13.7m ✓
報 告 書 作 成	有 ✓
設 計 協 議	中間打合せ 3回 ✓
施工方法等の比較検討	(有 無) a) 管路の掘削工法 b) ①急曲線 ②土被り1.5D以下 ③近接構造物1箇所 ④軌道横断1箇所 ⑤河川横断 ⑥高架道横断
耐震計算(応答変位法)	有 (管渠 及び 特殊マンホール) ✓
耐 震 設 計	推進工法 (中大口径) : レベル1及び2地震動 ✓ シールド工法 (φ5000mm以下) : レベル1及び2地震動 ✓ 小規模で構造が簡易な特殊マンホール : レベル1及び2地震動 ✓
設計条件補正	無
地盤条件補正	無
工 区 数 補 正	推進工法 (中大口径) 及びシールド工法 (φ5000mm以下) 計画工区数 N ₁ : 1 ✓ 標準工区数 N ₀ : 3 ✓
そ の 他 補 正	無 ✓

管渠詳細設計

測量業務（表單項目設計條件）

設計条件項目表

(地質調査業務)

項目	設計条件
工期	平成29年3月31日
場所	仙台市青葉区花壇一丁目～若林区新寺一町目地内
機械ボーリング	
原位置試験	調査・試験数量一覧表のとおり
室内土質試験	
打合せ協議	詳細設計業務に含む

○調査・試験数量一覧表(H28)

項目	機械ボーリング (m)			標準貫入試験 (回)			室内土質・岩石試験(試料)		
	口径86mm	口径66mm	不搅乱試料採取(シンウォール)	孔内水平載荷試験	粒度	土壤分析	第一種特定有害物質含有量試験	第一種特定有害物質溶出試験	一軸圧縮試験
細目 (土質)	軟岩 (オルコア)	砂・砂質土 (ンコア)	粘性土・シルト (ンコア)	軟岩 (オルコア)	砂・砂質土 (ンコア)	粘性土・シルト (ンコア)	礫混じり土砂	軟岩	ふるい
	小計	小計	合計	小計	合計	合計	自然含水比	土粒子の密度	普通
No. 1	5.0	5.0	10.0	20.0			20.0	10	20
No. 2	5.0	5.0	10.0	30.0			30.0	5	10
No. 3				4.0	5.0	11.0	10.0	30.0	1
No. 4	1.0	4.0	15.0	20.0	40.0	1	4	15	40
No. 5	1.0	4.0	15.0	20.0	40.0	1	4	15	40
合計	12.0	18.0	50.0	130.0	4.0	5.0	11.0	10.0	30.0
							160.0	16	61
							160	4	16
							12	12	12
							12	12	12
							16	16	16