

事業者温室効果ガス削減報告書概要(第一計画期間) 第1年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ		
事業所の名称	仙台ロイヤルパークホテル		
事業所の所在地	宮城県仙台市泉区寺岡6-2-1		
主たる事業	宿泊業		
事業者の該当要件	<input type="radio"/>	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第15条第1項に該当する一般事業者	
温室効果ガス排出抑制のための基本方針	館内照明のLED化、省エネ機器の導入		

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2019 年度	基準排出量	3,137 t-CO <sub>2</sub>	基準原単位	0.1304
	目標年度	2022 年度	目標排出量	3,040 t-CO <sub>2</sub>	目標原単位	0.125
			削減率	3.09 %	削減率	4.14 %
	温室効果ガスの排出状況	第1年度	2020 年度	排出量	2,615 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位
削減率				16.64 %	削減率	16.64 %
排出量等の増減理由		コロナ禍により宿泊・宴会・レストランの稼働が少ない為、エネルギーの使用量が低下した。				
第2年度		2021 年度	排出量	t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
排出量等の増減理由						
第3年度		2022 年度	排出量	t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
排出量等の増減理由						

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	83 %	目標年度	100 %
	第1年度	96 %	実施状況の説明等	高効率照明器具は90%程館内実施済です。未実施の箇所では可能な部分は順次進めて行きます。
	第2年度	%	実施状況の説明等	
	第3年度	%	実施状況の説明等	

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	外部機関による省エネ診断		実施済
	窓の断熱性向上		一部実施済
	エネルギー使用量の見える化(前年度比較)		実施済
	ポンプ、給水系統の保全管理		実施済
	蒸気トラップの管理		一部実施済
	外部機関による省エネ診断		実施済
	窓の断熱性向上		一部実施済
	エネルギー使用量の見える化(前年度比較)		実施済
	ポンプ、給水系統の保全管理		実施済
	蒸気トラップの管理		一部実施済
	ポンプ、給水系統の保全管理		実施済
	蒸気トラップの管理		一部実施済
	その他の対策の実施状況	項目	具体の取り組み内容
廃棄物削減対策の実施		プラスチックゴミの分別、ペットボトル分別。	実施済
廃棄物削減対策の実施		再生紙分別	実施済