

事業者温室効果ガス削減報告書概要(第一計画期間) 第1年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	小糸樹脂株式会社		
事業所の名称	小糸樹脂株式会社		
事業所の所在地	仙台市宮城野区岡田西町3-25		
主たる事業	プラスチック製品製造業(別掲を除く)		
事業者の該当要件	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2021 年度	基準排出量	93.0 t-CO <sub>2</sub>	基準原単位	0.4597
	目標年度	2022 年度	目標排出量	83.7 t-CO <sub>2</sub>	目標原単位	0.41373
			削減率	10.00 %	削減率	10.00 %
温室効果ガスの排出状況	第1年度	2022 年度	排出量	73.0 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	0.3578
			削減率	21.50 %	削減率	22.16 %
	排出量等の増減理由		省エネルギー設備の導入により1年間で21.67%の削減し、長期的には国の目標である年間1%削減を目標とする。			
	第2年度	- 年度	排出量	t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
	排出量等の増減理由					
	第3年度	- 年度	排出量	t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	
削減率			%	削減率	%	
排出量等の増減理由						

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	16 %	目標年度	42 %
	第1年度	26 %	実施状況の説明等	コンプレッサーの圧力を最適な値となるように設定されている。空調機器のフィルター清掃を定期的に行っている。高効率照明に交換を進めている。車両の定期整備を継続して行っている。
	第2年度	%	実施状況の説明等	
	第3年度	%	実施状況の説明等	

様式第2号

選択対策の実施状況	項目		実施状況
その他の対策の実施状況	項目	具体的な取組内容	実施状況