

R4.2 令和4年度 室内空气中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[ug/m ³](指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
1 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	BOX1①(着手時)	令和4年10月25日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/46	
2 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	BOX1②(着手時)	令和4年10月25日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/46	
3 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	外気(改修棟)①(着手時)	令和4年10月25日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/45	
4 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	外気(改修棟)②(着手時)	令和4年10月25日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/45	
5 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	BOX1①(完成時)	令和5年3月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	15/50	
6 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	BOX1②(完成時)	令和5年3月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	15/50	
7 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	外気(改修棟)①(完成時)	令和5年3月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/62	
8 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	外気(改修棟)②(完成時)	令和5年3月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/62	
9 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	BOX5①(完成時)	令和5年3月13日	10未満	16	20未満	100	93	20未満	12/66	
10 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	BOX5②(完成時)	令和5年3月13日	10未満	16	28	110	99	20未満	12/66	キシレン1/2超過
11 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	BOX8①(完成時)	令和5年3月13日	10未満	23	31	43	44	20未満	12/66	
12 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	BOX8②(完成時)	令和5年3月13日	10未満	23	29	35	41	20未満	12/66	
13 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	外気(増築棟)①(完成時)	令和5年3月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/65	
14 せんだい演劇工房 10-BOX増築及びひろびろトイレ等改修工事	仙台市若林区卸町二丁目12-13	外気(増築棟)②(完成時)	令和5年3月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/65	
15 河原町駅第一自転車等駐車場大規模改修工事	仙台市若林区舟丁13-6	管理人室(着手時)	令和4年9月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20/52	
16 河原町駅第一自転車等駐車場大規模改修工事	仙台市若林区舟丁13-6	外気(着手時)	令和4年9月22日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20/52	
17 河原町駅第一自転車等駐車場大規模改修工事	仙台市若林区舟丁13-6	管理人室(完成時)	令和5年3月16日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	17/50	
18 河原町駅第一自転車等駐車場大規模改修工事	仙台市若林区舟丁13-6	外気(完成時)	令和5年3月16日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	17/50	

R4.2 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[μg/m ³](指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果	
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
119	仙台市泉総合運動場 体育館及び武道館大規模改修工事	宮城県仙台市泉区 野村字新桂島前60番地	【体】トレーニングルーム(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/39	
120	仙台市泉総合運動場 体育館及び武道館大規模改修工事	宮城県仙台市泉区 野村字新桂島前60番地	【体】ホール(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/39	
121	仙台市泉総合運動場 体育館及び武道館大規模改修工事	宮城県仙台市泉区 野村字新桂島前60番地	【体】事務室(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	12/38	
122	仙台市泉総合運動場 体育館及び武道館大規模改修工事	宮城県仙台市泉区 野村字新桂島前60番地	【体】1階男子便所(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	12/37	
123	仙台市泉総合運動場 体育館及び武道館大規模改修工事	宮城県仙台市泉区 野村字新桂島前60番地	【体】アリーナ(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	9/39	
124	仙台市泉総合運動場 体育館及び武道館大規模改修工事	宮城県仙台市泉区 野村字新桂島前60番地	【体】会議室(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/40	
125	仙台市泉総合運動場 体育館及び武道館大規模改修工事	宮城県仙台市泉区 野村字新桂島前60番地	【武】柔道場(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/41	
126	仙台市泉総合運動場 体育館及び武道館大規模改修工事	宮城県仙台市泉区 野村字新桂島前60番地	【武】師範室(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/41	
127	仙台市泉総合運動場 体育館及び武道館大規模改修工事	宮城県仙台市泉区 野村字新桂島前60番地	【武】剣道場(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/44	
128	仙台市泉総合運動場 体育館及び武道館大規模改修工事	宮城県仙台市泉区 野村字新桂島前60番地	【武】女子便所(着手時)	令和5年1月7日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/44	
129	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18-1	1階エントランスロビー(着手時)	令和4年6月3日	4	4	10未満	10未満	10未満	10未満	21.2/61	
130	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18-1	1階小ホールホワイエ(着手時)	令和4年6月3日	9	10	10未満	10未満	10未満	10未満	20.8/60	
131	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18-1	1階大ホール(着手時)	令和4年6月3日	14	21	10未満	10未満	10未満	10未満	22.9/51	
132	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18-1	1階トイレ(M.WC-1)(着手時)	令和4年6月3日	8	6	10未満	10未満	10未満	10未満	21.4/62	
133	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18-1	1階展示室(着手時)	令和4年6月3日	17	9	10未満	10未満	10未満	10未満	22.1/57	
134	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18-1	1階事務室(着手時)	令和4年6月3日	10	10	10未満	10未満	10未満	10未満	21.3/58	
135	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18-1	1階リハーサル室(着手時)	令和4年6月3日	15	9	10未満	10未満	10未満	10未満	21.7/57	
136	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18-1	1階第1楽屋(着手時)	令和4年6月3日	20	23	10未満	10未満	10未満	10未満	21.5/56	
137	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18-1	2階和室1(着手時)	令和4年6月3日	22	14	10未満	10未満	10未満	10未満	22.0/55	
138	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18-1	2階会議室(着手時)	令和4年6月3日	18	12	10未満	10未満	10未満	10未満	22.0/54	

R4.2 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[μg/m ³](指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
139 仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	仙台市泉区泉中央二丁目18-1	外気(着手時)	令和4年6月3日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	18.1/77	
140 仙台市袋原コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市太白区東中田五丁目13-11	ホール(着手時)	令和4年8月20日	72	21	3.7	6.7未満	3.3未満	3.3未満	33.1/67	ホルムアルデヒド1/2超過
141 仙台市袋原コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市太白区東中田五丁目13-11	和室(着手時)	令和4年8月20日	65	15	4.3	6.7未満	3.3未満	3.3未満	33.0/67	ホルムアルデヒド1/2超過
142 仙台市袋原コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市太白区東中田五丁目13-11	会議室(着手時)	令和4年8月20日	48	18	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	33.2/66	
143 仙台市袋原コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市太白区東中田五丁目13-11	外気(着手時)	令和4年8月20日	4.1	2.9	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	32.4/68	
144 仙台市袋原コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市太白区東中田五丁目13-11	ホール(完成時)	令和5年1月30日	12	18	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	10.8/46	
145 仙台市袋原コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市太白区東中田五丁目13-11	洋室(完成時)	令和5年1月30日	17	10	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	10.7/45	
146 仙台市袋原コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市太白区東中田五丁目13-11	会議室(完成時)	令和5年1月30日	11	13	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	10.9/45	
147 仙台市袋原コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市太白区東中田五丁目13-11	外気(完成時)	令和5年1月30日	9.3	6.7	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	3.2/40	
148 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	多目的室①①(着手時)	令和4年9月1日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
149 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	多目的室①②(着手時)	令和4年9月1日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
150 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	多目的室②①(着手時)	令和4年9月1日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
151 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	多目的室②②(着手時)	令和4年9月1日	10	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
152 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	会議室①(着手時)	令和4年9月1日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
153 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	会議室②(着手時)	令和4年9月1日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
154 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	男子トイレ①(着手時)	令和4年9月1日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
155 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	男子トイレ②(着手時)	令和4年9月1日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
156 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	外気①(着手時)	令和4年9月1日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
157 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	外気②(着手時)	令和4年9月1日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
158 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	多目的室①①(完成時)	令和5年3月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		

R4.2 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$](指針値)						温度 $^{\circ}\text{C}$ /湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
159 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	多目的室①②(完成時)	令和5年3月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
160 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	多目的室②①(完成時)	令和5年3月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
161 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	多目的室②②(完成時)	令和5年3月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
162 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	会議室①(完成時)	令和5年3月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
163 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	会議室②(完成時)	令和5年3月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
164 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	男子トイレ①(完成時)	令和5年3月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
165 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	男子トイレ②(完成時)	令和5年3月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
166 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	外気①(完成時)	令和5年3月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
167 仙台市鶴が丘コミュニティセンター大規模改修工事	仙台市泉区鶴が丘1-37-1	外気②(完成時)	令和5年3月27日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満		
168 仙台市南部発達相談支援センター災害復旧工事	仙台市太白区長町南3-1-30	2階OT・PT①(着手時)	令和4年8月23日	12	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	34/33	
169 仙台市南部発達相談支援センター災害復旧工事	仙台市太白区長町南3-1-30	2階OT・PT②(着手時)	令和4年8月23日	12	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	34/33	
170 仙台市南部発達相談支援センター災害復旧工事	仙台市太白区長町南3-1-30	外気①(着手時)	令和4年8月23日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	30/50	
171 仙台市南部発達相談支援センター災害復旧工事	仙台市太白区長町南3-1-30	外気②(着手時)	令和4年8月23日	10未満	10	20未満	20未満	20未満	20未満	30/50	
172 仙台市南部発達相談支援センター災害復旧工事	仙台市太白区長町南3-1-30	2階OT・PT①(完成時)	令和4年9月26日	10未満	11	20未満	20未満	20未満	20未満	25/56	
173 仙台市南部発達相談支援センター災害復旧工事	仙台市太白区長町南3-1-30	2階OT・PT②(完成時)	令和4年9月26日	10未満	10	20未満	20未満	20未満	20未満	25/56	
174 仙台市南部発達相談支援センター災害復旧工事	仙台市太白区長町南3-1-30	外気①(完成時)	令和4年9月26日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	23/53	
175 仙台市南部発達相談支援センター災害復旧工事	仙台市太白区長町南3-1-30	外気②(完成時)	令和4年9月26日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	23/53	
176 仙台市北六番丁公園六幽庵外空調設備改修に伴う建築工事	仙台市青葉区木町通二丁目194-2 地先外	事務室	令和5年3月14日	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	6.6/28	
177 仙台市北六番丁公園六幽庵外空調設備改修に伴う建築工事	仙台市青葉区木町通二丁目194-2 地先外	立礼席	令和5年3月14日	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	7.1/17	
178 仙台市北六番丁公園六幽庵外空調設備改修に伴う建築工事	仙台市青葉区木町通二丁目194-2 地先外	広間(1)	令和5年3月14日	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	6.7/17	

R4.2 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[μg/m ³](指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
179	仙台市北六番丁公園六幽庵外空調設備改修に伴う建築工事	和室8帖	令和5年3月11日	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	6.9/14	
180	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	2階普通教室2-1①(着手時)	令和4年10月11日	10	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	22/50	
181	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	2階普通教室2-1②(着手時)	令和4年10月11日	10	10	20未満	20未満	20未満	20未満	22/50	
182	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	3階西トイレ①(着手時)	令和4年10月11日	22	49	20未満	20未満	20未満	20未満	24/46	アセトアルデヒド超過
183	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	3階西トイレ②(着手時)	令和4年10月11日	23	49	20未満	20未満	20未満	20未満	24/46	アセトアルデヒド超過
184	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	4階理科室①(着手時)	令和4年10月11日	17	20	20未満	20未満	20未満	20未満	24/46	
185	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	4階理科室②(着手時)	令和4年10月11日	17	20	20未満	20未満	20未満	20未満	24/46	
186	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	外気①(着手時)	令和4年10月11日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	22/47	
187	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	外気②(着手時)	令和4年10月11日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	22/47	
188	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	2階普通教室2-1①(1工区完了)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/36	
189	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	2階普通教室2-1②(1工区完了)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/36	
190	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	3階西トイレ①(1工区完了)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/35	
191	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	3階西トイレ②(1工区完了)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/35	
192	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	4階理科室①(1工区完了)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/36	
193	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	4階理科室②(1工区完了)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	10/36	
194	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	外気①(1工区完了)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/31	
195	仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	外気②(1工区完了)	令和5年1月28日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	8/31	
196	仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	2階普通教室(7)①(Ⅱ・Ⅲ期工事完了)	令和4年7月2日	12	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	32/40	
197	仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	2階普通教室(7)②(Ⅱ・Ⅲ期工事完了)	令和4年7月2日	11	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	32/40	
198	仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	外気①(Ⅱ・Ⅲ期工事完了)	令和4年7月2日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	31/52	

R4.2 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定結果[μg/m ³](指針値)	測定結果[μg/m ³](指針値)						温度°C/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
199 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	外気②(Ⅱ・Ⅲ期工事完了)	令和4年7月2日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	31/52	
200 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	2階図工室①(Ⅳ・Ⅵ期工事完了)	令和4年11月12日	24	20	20未満	20未満	20未満	20未満	16/55	
201 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	2階図工室②(Ⅳ・Ⅵ期工事完了)	令和4年11月12日	25	20	20未満	20未満	20未満	20未満	16/55	
202 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	2階理科室①(Ⅳ・Ⅵ期工事完了)	令和4年11月12日	13	15	20未満	20未満	20未満	20未満	16/55	
203 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	2階理科室②(Ⅳ・Ⅵ期工事完了)	令和4年11月12日	14	14	20未満	20未満	20未満	20未満	16/55	
204 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	外気①(Ⅳ・Ⅵ期工事完了)	令和4年11月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	15/66	
205 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	外気②(Ⅳ・Ⅵ期工事完了)	令和4年11月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	15/66	
206 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	3階音楽室①(Ⅴ・Ⅵ期工事完了)	令和5年2月4日	10未満	16	20未満	20未満	20未満	20未満	6/44	
207 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	3階音楽室②(Ⅴ・Ⅵ期工事完了)	令和5年2月4日	10未満	17	20未満	20未満	20未満	20未満	6/44	
208 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	1階給食室①(Ⅴ・Ⅵ期工事完了)	令和5年2月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/40	
209 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	1階給食室②(Ⅴ・Ⅵ期工事完了)	令和5年2月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/40	
210 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	屋内運動場男子便所①(Ⅴ・Ⅵ期工事完了)	令和5年2月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/40	
211 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	屋内運動場男子便所②(Ⅴ・Ⅵ期工事完了)	令和5年2月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	7/40	
212 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	外気①(Ⅴ・Ⅵ期工事完了)	令和5年2月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	5/42	
213 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市青葉区吉成一丁目12-2	外気②(Ⅴ・Ⅵ期工事完了)	令和5年2月4日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	5/42	
214 仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三	1階保健室①	令和4年5月11日	8.4	14.9	68	2.0未満	63.8	2.2未満	16.4/49	
215 仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三	1階保健室②	令和4年5月11日	8.5	15.6	68	2.0未満	67.5	2.2未満	16.4/49	
216 仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三	1階図工室①	令和4年5月11日	13.7	23	25.2	2.0未満	40.9	2.2未満	17.2/54	
217 仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三	1階図工室②	令和4年5月11日	12.8	21.4	24.9	2.0未満	39.7	2.2未満	17.2/54	
218 仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三	1階生活科室①	令和4年5月11日	13.6	25.1	31.8	2.0未満	61.5	2.2未満	19.4/44	アセトアルデヒド1/2超過

R4.2 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[μg/m ³](指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
219	仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三 1階生活科室②	令和4年5月11日	14.1	26.1	30	2.0未満	64.9	2.2未満	19.4/44	アセトアルデヒド1/2超過
220	仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三 3階普通教室①	令和4年5月11日	13.4	24.2	66.5	139.4	69.8	2.2未満	21/40	アセトアルデヒド1/2超過 キシレン1/2超過
221	仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三 3階普通教室②	令和4年5月11日	12.7	23	61.4	103.3	69.4	2.2未満	21/40	キシレン1/2超過
222	仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三 3階音楽室①	令和4年5月11日	16.4	32.6	49.7	21.9	53.2	2.2未満	22.3/33	アセトアルデヒド1/2超過
223	仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三 3階音楽室②	令和4年5月11日	16.2	32.9	52.5	33.3	48.9	2.2未満	22.3/33	アセトアルデヒド1/2超過
224	仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三 3階プレイルーム①	令和4年5月11日	7.1	18.2	34.5	2.0未満	29.5	2.2未満	21.6/38	
225	仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三 3階プレイルーム②	令和4年5月11日	7.2	18	35.1	2.0未満	31.2	2.2未満	21.6/38	
226	仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三 給食棟調理室①	令和4年5月11日	6.1	6.6	88.7	34.6	72	2.2未満	17.4/57	
227	仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三 給食棟調理室②	令和4年5月11日	6	6.5	83.9	34.6	75	2.2未満	17.4/57	
228	仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三 プール付属棟女子更衣室①	令和4年5月11日	17.1	11.8	84	2.0未満	74.5	2.2未満	17.4/70	
229	仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三 プール付属棟女子更衣室②	令和4年5月11日	16.6	11.7	84.6	2.0未満	77.8	2.2未満	17.4/70	
230	仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三 外気①	令和4年5月11日	1.4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	19.9/66	
231	仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事	仙台市太白区四郎丸字吹上六番地の三 外気②	令和4年5月11日	1.4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	19.9/66	
232	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 多目的ホール(着手時)	令和4年9月16日	9.6	4.8	34.9	2.0未満	3.8未満	2.2未満	26.2/65	
233	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 1階東トイレ(着手時)	令和4年9月16日	7.4	6.6	27.2	2.0未満	3.8未満	2.2未満	24.5/69	
234	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 外気(着手時)	令和4年9月16日	4.8	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	26.4/64	
235	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 技術室(着手時)	令和4年10月14日	9.0	9.9	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	21.3/51	
236	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 外気(着手時)	令和4年10月14日	2.0	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	20.0/55	
237	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 普通教室1-1(着手時)	令和4年10月25日	10.4	5.7	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	19.2/32	
238	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1 外気(着手時)	令和4年10月25日	1.9	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	14.2/45	

R4.2 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$](指針値)						温度 $^{\circ}\text{C}$ /湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
239 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	普通教室1-1(完成時)	令和5年2月3日	10.1	28.3	6.1	2.0未満	3.8未満	2.2未満	7.5/60	アセトアルデヒド1/2超過
240 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	技術室(完成時)	令和5年2月3日	8.3	16.2	11.1	2.0未満	3.8未満	4.0	4.6/55	
241 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気(完成時)	令和5年2月3日	1.0未満	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	0.8/60	
242 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	第一理科室(着手時)	令和5年2月6日	14.9	16.4	8.0	2.0未満	3.8未満	2.2未満	6.6/57	
243 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	美術室(着手時)	令和5年2月6日	15.6	13.2	6.8	12.9	7.6	2.2未満	7.3/51	
244 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	図書室(着手時)	令和5年2月6日	23	14.2	2.8	2.0未満	3.8未満	2.2未満	7.1/48	
245 仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修工事	仙台市泉区寺岡二丁目13-1	外気(着手時)	令和5年2月6日	5.0	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	5.3/63	
246 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	4階被服室①	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/49	
247 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	4階被服室②	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/49	
248 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	4階少人数教室①	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/52	
249 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	4階少人数教室②	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/52	
250 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	3階調理室①	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/55	
251 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	3階調理室②	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/55	
252 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	3階教育相談室1①	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/53	
253 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	3階教育相談室1②	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/53	
254 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	2階理科室2①	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/56	
255 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	2階理科室2②	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/56	
256 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	2階特別活動室①	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/57	
257 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	2階特別活動室②	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/57	
258 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	1階保健室①	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/55	

R4.2 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[μg/m ³](指針値)						温度°C/湿度%(測定開始時)	結果	
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
259	仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	1階保健室②	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/55	
260	仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	1階事務室①	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/56	
261	仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	1階事務室②	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/56	
262	仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	外気①	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/56	
263	仙台市立七北田中学校校舎増改築工事	仙台市泉区七北田字東裏百番地	外気②	令和5年3月12日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/56	
264	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	2階 コンピューター室(着手前)	令和4年6月4日	11.6	10.6	24.4	16.1	3.8未満	2.2未満	18.3/56	
265	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	3階 理科室(着手前)	令和4年6月4日	17.8	8.2	20.8	108	3.8未満	2.2未満	19.1/58	キシレン1/2超過
266	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	4階 東女子便所(着手前)	令和4年6月4日	11.6	9.2	29.4	56.1	3.8未満	2.2未満	19.2/62	
267	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	4階 音楽室(着手前)	令和4年6月4日	22	21	31.5	110	3.8未満	2.2未満	19.8/59	キシレン1/2超過
268	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	屋内運動場 アリーナ(着手前)	令和4年6月4日	12	4.8未満	18.6	82.2	50.8	2.2未満	23.6/45	
269	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	屋内運動場 ひろびろトイレ(着手前)	令和4年6月4日	12.5	4.8未満	2.6未満	2.0未満	128	2.2未満	20.1/61	
270	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	外気(着手前)	令和4年6月4日	1.1	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	20.1/48	
271	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	4階 普通教室(5-1)(完成時)	令和4年5月27日	17	28.2	9.2	5.4	3.8未満	2.2未満	20.6/83	アセトアルデヒド1/2超過
272	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	外気(完成時)	令和4年5月27日	1.3	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	17/90	
273	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	2階 配膳室(完成時)	令和4年8月13日	15.8	8	6.8	2.0未満	3.8未満	2.2未満	28.4/64	
274	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	外気(完成時)	令和4年8月13日	5.1	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	31.5/43	
275	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	屋内運動場 アリーナ(完成時)	令和5年1月11日	5.8	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	9.6/40	
276	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	屋内運動場 ひろびろトイレ(完成時)	令和5年1月11日	6.5	6.6	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	7.9/40	
277	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	外気(完成時)	令和5年1月11日	1.0未満	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	7.5/53	
278	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	4階 音楽室(完成時)	令和5年2月1日	14.8	12.4	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	10.5/52	

R4.2 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$](指針値)						温度 $^{\circ}\text{C}$ /湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
279 仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	4階 東女子便所(完成時)	令和5年2月1日	11.2	36.0	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	8.9/52	アセトアルデヒド1/2超過
280 仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	3階 理科室(完成時)	令和5年2月1日	10.2	9.4	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	10.4/27	
281 仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	2階 コンピューター室(完成時)	令和5年2月1日	9.4	8.4	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	13.8/18	
282 仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目29-1	外気(完成時)	令和5年2月1日	5.6	5.6	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	8.4/34	
283 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	屋体アリーナ(Ⅱ期-着手前)	令和4年4月14日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	12.0/59	
284 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	外気(Ⅱ期-着手前)	令和4年4月14日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	9.1/80	
285 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	4階普通教室(Ⅲ期-着手後)	令和4年7月2日	9	7	10未満	10未満	10未満	10未満	31.6/54	
286 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	2階C棟便所(Ⅲ期-着手後)	令和4年7月2日	16	7	12	10未満	10未満	10未満	28.5/67	
287 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	外気(Ⅲ期-着手後)	令和4年7月2日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	34.2/46	
288 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	1階普通教室(Ⅳ期-着手前)	令和4年7月16日	10	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	23.1/79	
289 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	1階A棟便所(Ⅳ期-着手前)	令和4年7月16日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	22.7/85	
290 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	外気(Ⅳ期-着手前)	令和4年7月16日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	22.9/96	
291 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	1階普通教室(Ⅳ期-着手後)	令和4年8月16日	27	8	10未満	10未満	10未満	10未満	27.3/70	
292 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	外気(Ⅳ期-着手後)	令和4年8月16日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	26.9/82	
293 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	4階図書室(Ⅴ期-着手前)	令和4年8月27日	23	16	153	20	12	10未満	29.8/59	トルエン1/2超過
294 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	外気(Ⅴ期-着手前)	令和4年8月27日	5	5	10未満	10未満	10未満	10未満	28.4/66	
295 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	屋体アリーナ(Ⅱ期-着手後)	令和4年9月30日	11	10	10未満	10未満	10未満	10未満	26.0/54	
296 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	外気(Ⅱ期-着手後)	令和4年9月30日	4未満	4未満	10未満	11	12	10未満	24.6/54	
297 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	4階図書室(Ⅴ期-着手後)	令和4年11月7日	7	7	10未満	10未満	10未満	10未満	22.5/34	
298 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監10丁目3-1	外気(Ⅴ期-着手後)	令和4年11月7日	4未満	4未満	10未満	18	10	10未満	16.3/46	

R4.2 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定結果[μg/m ³](指針値)	測定結果[μg/m ³](指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果	
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
299	仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監十丁目3-1	1階視聴覚室(VI期-着手前)	令和4年11月19日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	13.8/40	
300	仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監十丁目3-1	外気(VI期-着手前)	令和4年11月19日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	13.1/46	
301	仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監十丁目3-1	1階A棟便所(IV期-着手後)	令和4年12月8日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10.6/55	
302	仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監十丁目3-1	外気(IV期-着手後)	令和4年12月8日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	6.5/50	
303	仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監十丁目3-1	1階視聴覚室(VI期-着手後)	令和5年1月19日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10.3/45	
304	仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事	仙台市泉区将監十丁目3-1	外気(VI期-着手後)	令和5年1月19日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	9.5/29	
305	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修工事	仙台市泉区七北田字古内75番地	第一屋内運動場アリーナ①(完成時)	令和4年9月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	26/61	
306	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修工事	仙台市泉区七北田字古内75番地	第一屋内運動場アリーナ②(完成時)	令和4年9月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	26/61	
307	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修工事	仙台市泉区七北田字古内75番地	第一屋内運動場WC①(完成時)	令和4年9月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	25/65	
308	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修工事	仙台市泉区七北田字古内75番地	第一屋内運動場WC②(完成時)	令和4年9月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	25/65	
309	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修工事	仙台市泉区七北田字古内75番地	外気①(完成時)	令和4年9月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	25/68	
310	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修工事	仙台市泉区七北田字古内75番地	外気②(完成時)	令和4年9月13日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	25/68	
311	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修工事	仙台市泉区七北田字古内75番地	研修会館WC①(完成時)	令和4年11月5日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/47	
312	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修工事	仙台市泉区七北田字古内75番地	研修会館WC②(完成時)	令和4年11月5日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/47	
313	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修工事	仙台市泉区七北田字古内75番地	外気①(完成時)	令和4年11月5日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/47	
314	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修工事	仙台市泉区七北田字古内75番地	外気②(完成時)	令和4年11月5日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	14/47	
315	仙台市立泉ヶ丘小学校校舎改修工事	仙台市泉区明通4丁目12-1	1階 男子便所(着手前)	令和4年8月17日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	27/52	
316	仙台市立泉ヶ丘小学校校舎改修工事	仙台市泉区明通4丁目12-1	外気(着手前)	令和4年8月17日	12	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	31/50	
317	仙台市立泉ヶ丘小学校校舎改修工事	仙台市泉区明通4丁目12-1	1階 男子便所(完成後)	令和5年1月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	12/42	
318	仙台市立泉ヶ丘小学校校舎改修工事	仙台市泉区明通4丁目12-1	外気(完成後)	令和5年1月20日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	11/45	

R4.2 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[μg/m ³](指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
319	仙台市中野中学校 便所改修工事	仙台市宮城野区中野字高橋前65 校舎1階男子便所(着手時)	令和4年8月12日	12.9	6.4	7.1	15.2	7.3	2.2未満	26.4/83	
320	仙台市中野中学校 便所改修工事	仙台市宮城野区中野字高橋前65 外気(着手時)	令和4年8月12日	4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	33.0/51	
321	仙台市中野中学校 便所改修工事	仙台市宮城野区中野字高橋前65 校舎1階男子便所(完成時)	令和5年2月20日	8.4	16.2	3.8	3.8	43.7	3.3	8.7/45	
322	仙台市中野中学校 便所改修工事	仙台市宮城野区中野字高橋前65 外気(完成時)	令和5年2月20日	4	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	3.0/45	
323	仙台市立病院2階化学療法室増床改修建築工事	仙台市太白区あすと長町一丁目1-1 2階化学療法室(8床)(着手前)	令和5年1月7日	15	13	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	21.2/43	
324	仙台市立病院2階化学療法室増床改修建築工事	仙台市太白区あすと長町一丁目1-1 面談室2(着手前)	令和5年1月7日	19	14	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	22.0/38	
325	仙台市立病院2階化学療法室増床改修建築工事	仙台市太白区あすと長町一丁目1-1 外気(着手前)	令和5年1月7日	6.3	9	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	4.0/55	
326	仙台市立病院2階化学療法室増床改修建築工事	仙台市太白区あすと長町一丁目1-1 2階化学療法室(8床)(完成後)	令和5年3月21日	17	15	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	24.3/41	
327	仙台市立病院2階化学療法室増床改修建築工事	仙台市太白区あすと長町一丁目1-1 面談室2(完成後)	令和5年3月21日	19	15	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	24.3/41	
328	仙台市立病院2階化学療法室増床改修建築工事	仙台市太白区あすと長町一丁目1-1 外気(完成後)	令和5年3月21日	3.4	3	3.3未満	6.7未満	3.3未満	3.3未満	17.0/54	
329	仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1 屋内運動場(着手時)	令和4年8月23日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	32/52(13:50)	
330	仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1 家庭科室(着手時)	令和4年8月23日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	31/55(13:50)	
331	仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1 1階東棟男子便所(着手時)	令和4年8月23日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	29/55(13:50)	
332	仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1 2階コンピューター室(着手時)	令和4年8月23日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	27/67(13:50)	
333	仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1 2階配膳室(着手時)	令和4年8月23日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	27/65(13:50)	
334	仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1 3階普6(着手時)	令和4年8月23日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	28/71(13:50)	
335	仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1 3階理科室(着手時)	令和4年8月23日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	29/62(13:50)	
336	仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1 3階図工室(着手時)	令和4年8月23日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	29/65(13:50)	
337	仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1 3階教材室(着手時)	令和4年8月23日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	28/65(13:50)	
338	仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1 外気(着手時)	令和4年8月23日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	29/76(13:50)	

R4.2 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[μg/m ³](指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
339 仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1	3階図工室(完成時)	令和4年12月9日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	16/42(14:05)	
340 仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1	3階教材室(完成時)	令和4年12月9日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	15/42(14:07)	
341 仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1	外気(完成時)	令和4年12月9日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	13/45(14:42)	
342 仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1	1階東棟男子便所(完成時)	令和5年3月16日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	16/42(9:08)	
343 仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1	3階普6(完成時)	令和5年3月16日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	17/38(9:05)	
344 仙台市立柞江小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	仙台市宮城野区柞江15-1	外気(完成時)	令和5年3月16日	10未満	10未満	20未満	20未満	20未満	20未満	16/49(9:42)	
345 仙台市立榴岡小学校校舎増築及びプール改築工事	仙台市宮城野区榴岡103番地の2	1階休憩室	令和4年5月12日	11.8	10.6	47.7	31.5	26.8	2.2未満	18.1/64	
346 仙台市立榴岡小学校校舎増築及びプール改築工事	仙台市宮城野区榴岡103番地の2	2階普通教室1	令和4年5月12日	7.8	13.8	63.9	25.8	2.0未満	2.2未満	18.8/70	
347 仙台市立榴岡小学校校舎増築及びプール改築工事	仙台市宮城野区榴岡103番地の2	2階第二音楽室	令和4年5月12日	5.6	14.8	60.2	29.1	2.0未満	2.2未満	17.1/75	
348 仙台市立榴岡小学校校舎増築及びプール改築工事	仙台市宮城野区榴岡103番地の2	3階第二理科室	令和4年5月12日	10.3	18.0	45.1	40.1	167	2.2未満	18.1/64	
349 仙台市立榴岡小学校校舎増築及びプール改築工事	仙台市宮城野区榴岡103番地の2	3階多目的教室①-2	令和4年5月12日	9.0	14.5	31.0	26.5	16.7	2.2未満	19.6/68	
350 仙台市立榴岡小学校校舎増築及びプール改築工事	仙台市宮城野区榴岡103番地の2	4階多目的教室①-5	令和4年5月12日	9.3	15.7	51.9	31.6	14.5	2.2未満	19.2/71	
351 仙台市立榴岡小学校校舎増築及びプール改築工事	仙台市宮城野区榴岡103番地の2	4階多目的教室②-3	令和4年5月12日	8.9	13.8	36.9	60.1	165	2.2未満	18.4/70	
352 仙台市立榴岡小学校校舎増築及びプール改築工事	仙台市宮城野区榴岡103番地の2	プール女子更衣室	令和4年5月12日	28.0	11.8	32.3	41.7	34.8	2.2未満	18.6/72	
353 仙台市立榴岡小学校校舎増築及びプール改築工事	仙台市宮城野区榴岡103番地の2	外気	令和4年5月12日	3.7	4.8未満	2.6未満	3.8未満	2.0未満	47.2	20.3/64	
354 仙台市歴史民俗資料館外壁改修及び災害復旧工事	仙台市宮城野区五輪一丁目3-7	体験学習室①	令和4年8月18日	10	48	20	20	20	20	23/73	アセトアルデヒド1/2超過
355 仙台市歴史民俗資料館外壁改修及び災害復旧工事	仙台市宮城野区五輪一丁目3-7	体験学習室②	令和4年8月18日	10	10	20	20	20	20	23/73	
356 仙台市歴史民俗資料館外壁改修及び災害復旧工事	仙台市宮城野区五輪一丁目3-7	外気①	令和4年8月18日	10	11	20	20	20	20	23/74	
357 仙台市歴史民俗資料館外壁改修及び災害復旧工事	仙台市宮城野区五輪一丁目3-7	外気②	令和4年8月18日	10	12	20	20	20	20	23/74	
358 農業園芸センター倉庫棟・エネルギー棟大規模改修工事	仙台市若林区荒井字切新田13-1	倉庫棟女子更衣室(着工前)	令和4年9月14日	5.4	4.8未満	22.7	2.0未満	3.8未満	2.2未満	26.2/64	

R4.2 令和4年度 室内空気中の化学物質濃度測定結果(工事完成時(関係工事分等を含む))

赤色:指針値超過 黄色:指針値1/2超過

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

工事件名	工事場所	測定部位(室)	測定日	測定結果[ug/m ³](指針値)						温度℃/湿度%(測定開始時)	結果
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)		
359 農業園芸センター倉庫棟・エネルギー棟大規模改修工事	仙台市若林区荒井字切新田13-1	外気(着工前)	令和4年9月14日	1.6	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	27.2/58	
360 農業園芸センター倉庫棟・エネルギー棟大規模改修工事	仙台市若林区荒井字切新田13-1	倉庫棟女子更衣室(完成時)	令和5年2月25日	4.5	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	9.5/40	
361 農業園芸センター倉庫棟・エネルギー棟大規模改修工事	仙台市若林区荒井字切新田13-1	外気(完成時)	令和5年2月25日	1.8	4.8未満	2.6未満	2.0未満	3.8未満	2.2未満	5.2/55	
362 北四番丁駅自転車等駐車場大規模改修工事	仙台市青葉区木町通2丁目1番2号	管理人室(着手時)	令和4年8月30日	11	8.1	7.3	6.7未満	3.9	3.3未満	23/74	
363 北四番丁駅自転車等駐車場大規模改修工事	仙台市青葉区木町通2丁目1番2号	外気(着手時)	令和4年8月30日	3.3	2.9	5.4	6.7未満	3.3未満	3.3未満	22.7/74	
364 北四番丁駅自転車等駐車場大規模改修工事	仙台市青葉区木町通2丁目1番2号	管理人室(完成時)	令和4年11月22日	20	16	24	6.9	4.8	3.3未満	12/56	
365 北四番丁駅自転車等駐車場大規模改修工事	仙台市青葉区木町通2丁目1番2号	外気(完成時)	令和4年11月22日	5.5	4.4	17	6.7未満	3.4	3.3未満	12.4/57	