

仙台城 now! vol.14

仙台市教育委員会文化財課
令和6年3月29日

石垣の解体工事中です

12月から本格的に着手した本丸北西石垣の復旧工事は、現在、被災した石垣の解体作業中です。



解体前の本丸北西石垣(令和4年3月撮影)



解体中の本丸北西石垣(令和6年3月撮影)

本丸北西石垣の解体作業は6月ごろまで続き、7月ごろから積み直し作業が始まります。
(令和6年3月時点でのスケジュール)

過去の工事で設置された補強材

解体に伴い、東日本大震災後の復旧工事で石垣内部に設置された補強材が掘り起こされました。

掘り起こされた補強材の状況を詳細に記録することで、石垣内部の被災状況の詳細な確認や、今回の復旧工事で採用する補強工法のための検討材料とすることができます。



掘り起こされた補強材(補強ネット)

工事現場のデジタルサイネージ

工事の状況は、るーぶる仙台仙台城跡停留所(現在は車両通行止め区間につきバスは停車しません)付近に設置したデジタルサイネージでも確認できます。

仙台城にお越しの際は是非お立ち寄りください。



デジタルサイネージ