

## 仙台城跡石垣復旧工事の進捗情報

今回の「仙台城 now!」では、仙台城跡石垣復旧工事の進捗情報についてお知らせします。

仙台城は、令和3年2月と令和4年3月に発生した福島県沖地震により、図で赤く示した箇所が被災しました。(1)大手門北側土塀は令和6年3月に復旧が完了しており、現在は(2)中門石垣、(3)本丸北西石垣、(4)酉門石垣の3箇所石垣の解体・積み直し工事を実施中です。



## (2) 中門石垣

(2) 中門石垣では令和6年6月から石垣の積み直し工事が始まりました。国内外の文化財石垣を修復した経験を持つ専門の職人(石工)の手により「石」石丁寧に積み上げられます。

積み直し工事は令和6年9月の完成を予定しております。



現在の中門南側石垣



石積み作業の様子



### (3) 本丸北西石垣

(3) 本丸北西石垣は令和6年1月から解体工事に着手し、令和6年5月に完了しました。積み直し工事は令和6年7月下旬の開始を予定しております。



地震により変形した石垣(令和4年3月撮影)



解体が完了した石垣(令和6年6月撮影)



地震により崩壊した石垣(令和4年3月撮影)



解体が完了した石垣(令和6年6月撮影)

### (4) 酉門石垣

(4) 酉門石垣は令和6年5月から解体工事に着手し、令和6年6月に完了しました。



地震により崩壊した石垣(令和4年3月撮影)



解体が完了した石垣(令和6年6月撮影)