


被害状況位置図



<p>①大手門北側土塀・石垣</p>	<p>②中門石垣</p>	<p>③清水門石垣</p>
 <p>漆喰亀裂 (北西から)</p>	 <p>北側石垣変形状況【R3.2地震被害】 (南西から)</p>	 <p>石垣変形現況 (西から)</p>
<p>④本丸北西石垣</p>		
 <p>石垣崩落状況(上空から)</p>	 <p>石垣変形状況(北から)</p>	 <p>※市道上の亀裂(西から)</p>
<p>⑤酉門石垣</p>	<p>⑥本丸東側崖面(地割れ)</p>	
 <p>石垣崩落状況(北東から)</p>	 <p>石垣変形状況(北から)</p>	 <p>地割れ状況(北から)</p>