

(3) 仙台城跡の活用について

仙台城跡ガイドツアー&石垣クリーン大作戦

- ・実施日：令和3年10月23日(土)9:00~12:00
- ・目的：市民の仙台城跡に対する関心の高揚および市民自らが守り、後世に伝えていこうという意識の醸成。
- ・内容：①「石垣クリーン大作戦」
清水門跡周辺にある石垣の除草・清掃作業
【市民と文化財課職員が協働】
- ②「仙台城跡ガイドツアー」
仙台城跡のガイド
【仙台城ガイドボランティア会および文化財課職員が案内】
- ・参加者数：市民30名【応募総数48名より抽選】



①「石垣クリーン大作戦」

様々な年齢層の市民の皆さんが協力して一生懸命に石垣を除草・清掃をしたことにより、在りし日の姿に少し近づけることができました。

②「仙台城跡ガイドツアー」

登城路を通り、本丸跡までを散策しました。参加した市民の皆さんは、仙台城ガイドボランティア会の皆さんや文化財課職員から、さまざまな豆知識を聞き、驚いたり、楽しんだりしていました。



「仙台城跡ガイドツアー&石垣クリーン大作戦」の様子

(4) 福島県沖地震による被災石垣他の復旧について

令和3年2月に発生した福島県沖地震により被災した石垣と土塀について、早期の復旧を目指し業務を実施している。

■復旧対象地点と現状

復旧対象地点	被災状況	応急措置等
①大手門北側土塀	漆喰の剥離、亀裂	
②中門石垣	石垣の変形、天端面の亀裂	シート養生、大型土のうの設置
③沢門下石垣	石材の落下	立入り制限柵設置
④酉門石垣	石材の落下、石垣の変形、天端面の亀裂	亀裂箇所シート養生
⑤本丸北西石垣※	天端面の亀裂	亀裂箇所シート養生



復旧対象地点図



中門石垣(②)の現状(南西から)



沢門下石垣(③)の現状(北西から)

⑤ 本丸北西石垣について

地震発生当時は草木の繁茂により確認できず、今年度の除草業務完了後に天端面の亀裂を確認した。



本丸北西石垣(⑤)の亀裂範囲(H27撮影に追記 北西上空から)

■今後の復旧事業の流れ

大手門北側土塀(①)は、今後被災箇所の修繕を行う。中門(②)・沢門下(③)・酉門(④)・本丸北西石垣(⑤)については、現在測量調査を含む現況調査を実施している。今後は現況調査結果に基づいて設計業務を行い、解体修復工事を実施する。