

H26 馬場小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校、PTA(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署(警)

93
 ・カーブの上, 樹木が繁茂しており見通しが悪い。
 <対策メニュー>
 ・樹木の剪定(道)



91
 ・雑草で見通しが悪い
 <対策メニュー>
 ・隣接する農耕地の所有者にPTAから草刈を依頼(学)



92
 ・車が急に出てくることが多い
 <対策メニュー>
 ・学校による交通指導(学)



94
 ・カーブの上, 樹木が繁茂しており見通しが悪い。
 <対策メニュー>
 ・樹木の剪定(道)



— : 通学路
 ● : 要対策箇所