

# H26 北六番丁小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

9

- ・歩道の整備が不十分、横断歩道が足りない



### ＜対策メニュー＞

- ・路側帯のカラー化、カーブミラーの角度調整(道)

12

- ・交通量が多いにもかかわらず、歩道が整備されていない



### ＜対策メニュー＞

- ・区画線の引き直し(道)
- ・南側の歩道整備の継続(道)
- ・警らの強化(警)

10

- ・歩行者と自転車が  
多い
- ・駐車場に出入りする  
車が歩道を横切る



### ＜対策メニュー＞

- ・学校による交通指導、ボランティアによる定期的見守り(学)
- ・ポストコーンの補修(道)
- ・車両に対する注意指導(警)

13

- ・街灯が無く冬場の下校は暗くなる

### ＜対策メニュー＞

- ・不審者対応の下校指導(学)
- ・警らの強化(警)

11

- ・自転車交通量が  
非常に多い



### ＜対策メニュー＞

- ・自転車通行空間の整備(道)
- ・自転車指導の継続(警)

14

- ・細い道にも関わらず  
交通量が多い。
- ・歩道が整備されていない



### ＜対策メニュー＞

- ・「交差点」や「歩行者注意」等の路面標示(道)
- ・警らの強化(警)



— : 通学路

● : 要対策箇所