

H26秋保総合支所

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考	
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		全て完了又は実施
91	馬場小学校	主要地方道仙台山寺線	仙台市秋保町駅下地区	雑草で見通しが悪い。	・隣接する農耕地の所有者にPTAから草刈を依頼(学)	○					○					○	
92	馬場小学校	主要地方道仙台山寺線	仙台市秋保町駅上地区	車が急に出てくることが多い。	・学校による交通指導(学)	○					○					○	
93	馬場小学校	主要地方道仙台山寺線	仙台市秋保町野口地区	カーブの上、樹木が繁茂しており見通しが悪い。	・樹木の剪定(道)		○					○				○	
94	馬場小学校	主要地方道仙台山寺線	仙台市秋保町滝原地区	カーブの上、樹木が繁茂しており見通しが悪い。	・樹木の剪定(道)		○					○				○	