

# H27 長町南小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

104

- ・直進より左折や右折の車が多い。
  - ・歩道の幅が狭いため信号を待つときに混雑する。
- ＜対策メニュー＞
- ・通学経路の安全指導の徹底(セブンイレブン側に渡ってから歩行)(学)
  - ・信号柱の移設(警)

101

- ・複数車線で交通量が多い。H23本校児童の交通事故発生。
- ＜対策メニュー＞
- ・通学経路の安全指導の徹底(左右確認)(学)

102

- ・時差式の信号になっているが、交差点にスピードを出して進入する自動車が見られる。
- ＜対策メニュー＞
- ・通学経路の安全指導の徹底(左右確認)(学)

103

- ・自転車と自動車の交通量が多い。
  - ・広い交差点なのでスピードを出す自動車が多い。
- ＜対策メニュー＞
- ・通学経路の安全指導の徹底(左右確認)(学)

105

- ・両側通行と一方通行の交差点で全て一時停止だが、通学路なので交差点への急な進入に注意が必要。
- ＜対策メニュー＞
- ・交差点北側に外側線を標示し、交差点の形状を明確にすることで、ドライバーへの注意喚起(道)

— : 通学路

● : 要対策箇所

