

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考	
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		全て完了又は実施
57	東長町小学校	698 郡山諏訪籠ノ瀬線	太白区郡山8丁目 東大野田方面から4号線バイパスに向かう途中の交差点	交通量が増え、通学する児童も増えたのに、横断歩道が分かりにくい。	・横断歩道の引き直しが終了している(警) ・外側線の引き直しを行い、歩行スペースを明確にする(道)		○		○			○		○			
58	東長町小学校	2383 郡山折立(その6)線	太白区郡山7丁目 NECTーキンとローソンの間の変則交差点	信号機がなく、横断歩道も分かりにくい。	・歩道のある経路を使うよう通学路を見直し、学校による交通指導を実施(学) ・区画線とゼブラの引き直しを行い、交差点を明確にする(道)	○	○					○	○				○
59	八木山小学校	西公園付近	青山1丁目13	変則四叉路の交差点。カーブミラーはあるが全方向一時停止がない。	・学校による交通指導(学) ・標識設置について今後検討する(警)	○			○			○		○			○
60	八木山小学校	五叉路交差点	青山1丁目16・19・20・26・27	五叉路交差点で見通しが悪いにもかかわらず、カーブミラーがひとつもない。	・停止線の引き直し(警)				○					○			○
61	八木山小学校	八木山恵通線	青山2丁目9-8 通称むつみ坂とバス通の交差点	むつみ坂は急勾配のため、ドライバーがスピードを上げて通行し、道幅が狭く危険	・学校による交通指導(学) ・「走行注意」の路面標示を2箇所設置する(道)	○	○					○	○				○
62	八木山小学校		青山2丁目7、8の丁字路	坂道で車が加速して通るので危険。見通しも悪い。	・町内会からカーブミラー設置要望を提出する(その他) ・町内会要望によりカーブミラー設置(道)		○		○			○		○			○
63	八木山小学校	青山一丁目1号線	青山1丁目10-25(青山保育園付近)	見通しが良い交差点のため車がスピードを落とさず危険である。	・歩行スペースと車道を明確にするため、外側線と中央線の引き直しをする(道) ・横断歩道、停止線の引き直し(警)		○		○			○		○			○
64	八木山小学校		青山1丁目7,8と2丁目14,15(むつみ坂中間の交差点)	セブンイレブン青山店方面から直進の車が加速して青山2丁目から来た車と接触しそうになり危険。むつみ坂を通行する車両がすれ違う際、歩行者の退避スペースがなく危険。	・学校による交通指導(学)	○						○					○
65	八木山小学校		桜木町8から1へ抜ける道	午前8時前後通学時間に多数の車やバイクが抜け道として進入するが、坂道のためスピードが出ており危険。	・学校による交通指導(学)	○						○					○
66	八木山小学校	八木山線	八木山香澄町34~35	東北工大前の道路(カーブ)は交通量が多くバスや大型車も通行。通学路の歩道はガタガタで歩きにくく、縁石に児童が乗って歩くことも想定され危険。	・カーブ区間に速度抑制が図れるドット線(破線)の設置を行いドライバーへの注意喚起を行う。また、区画線の引き直しを行い車線を明確にする。(道)		○					○					○
67	八木山小学校		桜木町4、5、6の丁字路	坂道のためスピードが出やすく見通しも悪い。	・学校による交通指導(学)	○						○					○

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考		
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		全て完了又は実施	
68	八木山小学校	八木山本町1丁目2号線 八木山本町1丁目5号線	本町1丁目10～11、16～18の十字路	止まれの道路標示が消えかかっているため、下り坂をスピードを出して下りてくる車が一時停止しない場合が多く交通事故の可能性が高い。地下鉄開業後、駅利用者の抜	・十字マークと外側線の引き直しを行い、交差点と歩行スペースを明確にする(道) ・停止線の引き直し(警)		○					○				○		
69	八木山小学校	八木山本町1丁目9号線 八木山本町1丁目14号線	本町1丁目31、32	道幅が狭く、車がすれ違うことができない。	・児童の歩行スペースを確保するため、ポストコーンの設置と外側線の設置を行う。(道) ・有効な道路幅を確保するために、側溝の蓋を整備する。(道)		○									○		
70	八木山小学校	松ヶ丘13号線	松が丘町内の交差点	町内の多くの交差点で止まれの道路標示が劣化している。工事によって道路標示が切り取られている箇所もある。興野内科医院前の道路は中央線も消えている。	・学校による交通指導(学) ・歩行スペースを確保するため、中央線を消去し、両側に外側線を設置する(道)	○	○					○	○				○	
71	八木山小学校		本町2丁目11-1(郵政研修センター北側道路)	山側に路上駐車が多く、道幅が狭くなっており、谷側はガードレールのない崖である。歩行者と車が安全にすれ違うのに十分な道幅が確保できず接触の危険があり、谷側の側溝や崖への転落の恐れもある。	・転落防止のためのガードレールを設置する(道)		○						○				○	
72	八木山小学校	八木山本町2丁目16号線	八木山本町2丁目32	通学路の歩道の一部に電柱があるため、車道に出て通らなければいけないので危険。	・学校による交通指導(学) ・支障物のない東側の路側帯にカラー舗装の整備を行い、児童を安全な歩行スペースに誘導する(道)	○	○					○	○				○	
73	八木山小学校	道路部追加箇所	八木山本町2丁目22	歩道が十分に確保されていない。	・学校による交通指導(学)	○						○					○	
74	人来田小学校	山田自由ヶ丘中央幹線	太白区旗立3丁目1番～山田自由ヶ丘の交差点・坂道	坂道で交通量も多い。カーブが連続し見通しがききにくい。スピードを出す車両が多い。	・学校による交通指導(学) ・ドライバーへの注意喚起を促すラバーポールを設置(道) ・登校時に管轄交番によるパトロール実施(警)	○	○			○		○	○			○	○	

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考	
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		全て完了又は実施
75	人来田小学校	南団地36号線	やまびこ幼稚園前横断歩道付近	交通量が多く、なかなか横断できない。スピードを出す車両が多い。	・学校による交通指導(学) ・ドライバーの視距の妨げになっている横断歩道手前の看板を移設(道) ・登校時に管轄交番によるパトロール実施(警)	○	○				○	○				○	
76	人来田小学校	人来田太白山線	太白区人来田2丁目「ポッケの森」前の横断歩道	カーブで見通しが悪い上にスピードを出す車両が多い。カーブ注意の標示が小さくて目につきにくい。	・学校による交通指導(学) ・ドライバーへの注意喚起を促すラバーポールを設置(道)	○	○				○	○				○	
77	西中田小学校	新幹線高架橋下交差点	西中田6丁目と7丁目・5丁目の境(なとりや付近)	見通しが悪く、高架橋を挟み一方にしか横断歩道が無く危険である。東西に通行する車はスピードが出ている。	・交差点東側への横断歩道設置を検討(警)					○						○	
78	西中田小学校	新幹線高架橋下交差点	西中田6丁目と7丁目・5丁目の境(北文社付近)	見通しが悪く、高架橋を挟み一方にしか横断歩道が無く危険である。東西に通行する車はスピードが出ている。	・横断歩道又は自転車横断帯あり標示の引き直し(警)					○						○	
79	西中田小学校	新幹線高架橋下交差点	西中田6丁目と7丁目・5丁目の境(市営住宅付近)	見通しが悪く、高架橋を挟み一方にしか横断歩道が無く危険である。東西に通行する車はスピードが出ている。	・横断歩道停止線の引き直し(警)					○						○	
80	柳生小学校	県道仙台館腰線と市道柳生1丁目1号線交差点	柳生1-2-3オフィスベンダー西中田店南側道路	道路幅が狭く路側帯も十分な幅がとれていない。	・用地買収が行われるまで、朝のPTAによる登校指導や下校時のボランティア巡視員と連携を取り交通事故防止に努める(学) ・道路拡幅に向け用地買収を進める。買収後歩道整備を行う(道)	○	○				○	○				○	
81	富沢小学校	富沢南2丁目	富沢南2丁目 学校すぐ近くの十字路交差点	大野田方面から学校へ向かって西進してくる道は優先道路となっているが、先の交差点だけは一時停止となっているため、違反走行となってしまう車が多い。学校近くで、大半の児童が通る交差点となっており、車同士ばかりではなく、対人事故が起りやすくなっている。													台風により点検中止

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考	
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		全て完了又は実施
82	富沢小学校	富沢字川前	字川前地内の歩道未整備箇所	歩道が未整備であり、ところによっては路側帯もない。区画整理事業の工事中箇所が多い。													台風により点検中止
83	富沢小学校	富沢南1丁目	工藤商店前交差点	信号機がなく交通量が多い。													台風により点検中止
84	富沢小学校	富沢南1丁目	子育て支援センター前交差点	信号機がなく交通量が多い。													台風により点検中止
85	富沢小学校	富沢南1丁目	富沢郵便局前交差点	信号機がなく交通量が多い。													台風により点検中止