

H29 鹿野小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA（学）
- ・道路管理者（道）
- ・警察署（警）

50

車と自転車の交通量が多く危険

<対策メニュー>

- ・敷地内バス停前に、止まれの表示を引くよう東工大に要望(学)
- ・外側線・中央線の引き直し(道)

51

車と自転車の交通量が多い。信号機がない

<対策メニュー>

- ・路面表示の設置(道)

49

車やバスの交通量の多い下り坂の一番下に、信号機のない横断歩道がある

<対策メニュー>

- ・劣化した横断歩道表示の補修(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所