

H29 南吉成小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA（学）
- ・道路管理者（道）
- ・警察署（警）

27

道路標示，路側帯の白線が消えかかっており，児童が車道にはみ出しやすい状況となっている

＜対策メニュー＞

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・外側線・交差点マークの引き直し(道)
- ・停止線の引き直し(警)

