

R1 北六番丁小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・防犯担当部署(区民)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・警察署生活安全課(警・生)



19

通学路と一時停止(東西側)の場所が交差しており、児童と車の接触が予想される。

＜対策メニュー＞

- ・交差点の巻き込み部について、消えかかった外側線の再塗装を行う(道)
- ・路側帯のカラー化(道)
- ・横断歩道予告標示(ダイヤモンドマーク)の再塗装(警・交)

20

歩行者と自転車が多数。駐車場に入出りする車が歩道を横切る。

＜対策メニュー＞

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・ボランティアによる定期的な見守り活動(学)

21

自転車などの交通量が非常に多い。

＜対策メニュー＞

- ・引き続き青い矢羽根マークで自転車走行の啓発を行う(警・交)

23

街灯がなく冬場の下校は暗くなる。

＜対策メニュー＞

- ・児童への安全指導を行う(学)

25

登下校時、電車の本数、車の通行量が多いにもかかわらず、歩道が整備されていない。

＜対策メニュー＞

- ・児童への安全指導(学)

22

バス通りであり、車の交通量が多いにもかかわらず、北側に歩道が整備されていない。

＜対策メニュー＞

- ・路側帯のカラー化を行う(道)

24

タクシー等、細い道にもかかわらず交通量が多い。歩道が整備されていない。

＜対策メニュー＞

- ・外側線の補修(道)
- ・横断歩道の補修(警・交)

— : 通学路

● : 交通対策箇所

● : 防犯対策箇所