



# R1 馬場小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校(学)  
・道路管理者(道)  
・警察署交通課(警・交)



101  
道幅が狭く片側交互通行となっている。崖崩れに注意が必要である。  
＜対策メニュー＞  
・学校職員による定期的な巡視(学)  
・月1回～の定期パトロール実施(道)  
・台風接近や特別警報が発表された際の臨時パトロール(道)  
・R2年度よりのり面にセンサーを設置し、崩落等の予測監視を強化する(道)  
・湯元駐在所署員による日々のパトロール(警・交)  
・総合支所と警察が連携した安全対策の継続

— : 通学路  
● : 交通対策箇所