


# R2年度 東長町小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署交通課(警・交)



52(東長町小1)  
 ・道幅が狭く、民家などのために児童が見えにくい。  
 <対策内容>  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・外側線・グリーンラインの設置検討(道)  
 ・水路の暗渠化など水路への転落防止策検討(下水道)  
 ・登下校時のパトロール(警・交)

53(東長町小2)  
 ・通勤時間帯の抜け道のため、朝は交通量が増え、横断歩道を渡る際、注意を要する。  
 <対策内容>  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・警ら活動・交通指導の継続実施(警・交)

54(東長町小3)  
 ・交通量は多いが、信号機がなく、横断歩道を渡るときに危険。  
 <対策内容>  
 ・児童への安全指導(学)

— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所