


R2年度 黒松小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)

96(黒松小3)
 ・狭い両面通行の路地の信号がない横断歩道。
 <対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・外側線及びセンターラインの再塗装(道)

95(黒松小2)
 ・狭いT字路の信号がない交差点。
 <対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・横断歩道の設置位置の変更を検討(警・交)

94(黒松小1)
 ・見通しが悪く横断歩道が見えづらい。
 <対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・センターラインの再塗装(道)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所

