


# R2年度 中山小学校 通学路対策箇所図



**【対策検討メンバー】**  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署交通課(警・交)

9(中山小1)  
 ・通勤時間帯の抜け道のため、通行量が多い。民家の塀などのため児童が見えにくく危険。  
**<対策内容>**  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・交差点表示(クロスマーク)の再塗装(道)  
 ・外側線の再塗装(道)  
 ・停止線の再塗装(警・交)  
 ・乗用車通行禁止区域に関する取り締まり強化(警・交)

12(中山小4)  
 ・通学の児童がいても、カーブになっていて横断歩道が見えにくいためか、止まらない車が多い。また、通行禁止の時間帯でも通行する車がある。  
**<対策内容>**  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・道路用地内にある擁壁の撤去を行い、見通しの悪さの改善を行う(道)  
 ・交通取り締まりの強化(警・交)

11(中山小3)  
 ・東西方向の交通量が多い。また、コンビニからの車が一時停止せず通行することも多い。コンビニの壁で見通しが悪く、路側帯が途中で切れる。  
**<対策内容>**  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・交差点標示(クロスマーク)の再塗装(道)  
 ・一時停止線の再塗装(警・交)  
 ・交通取り締まりの強化(警・交)

10(中山小2)  
 ・通勤時間帯の抜け道のため、バス通りから曲がる車が多く、通学する児童と交錯することが多く危険。  
**<対策内容>**  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・止まれ標示・外側線の再塗装(道)  
 ・一時停止線の再塗装(警・交)

— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所

