

R2年度 通町小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・防犯担当部署(区民)
 ・警察署交通課(警・交)
 ・警察署生活安全課(警・生)

4(通町小4)
 ・歩道が狭い上に見通しが悪い。大通りに合流する部分で歩行者や自転車との接触の危険が高い。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・地域内調整の上、交差点巻き込み箇所にポストコーン設置(道)

5(通町小5)
 ・人目につきにくく、不審者がひそんだり遭遇する可能性がある。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)

7(通町小7)
 ・歩道が狭いが利用児童が多い。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・東側路側帯のカラー化、西側外側線の設置(道)

8(通町小8)
 ・歩道上にスピードを出した自転車がが多く、危険である。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学・児童館)
 ・自転車の通行帯として「矢羽根」を設置(道)
 ・自転車に対する指導(警・交)

1(通町小1)
 ・交通量が非常に多いが、歩道が狭い
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・登下校時のパトロール(警・交)

2(通町小2)
 ・交通量が非常に多いが、歩道が狭い
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・登下校時のパトロール(警・交)

6(通町小6)
 ・人目につきにくく、不審者がひそんだり遭遇する可能性がある。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・通学児童が少ないため、通学路の見直しを図る(学)

3(通町小3)
 ・歩道上にスピードを出した自転車がが多く、危険である。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)

— : 通学路
● : 交通対策箇所
● : 防犯対策箇所
● : 交通・防犯対策箇所

