

R3年度 秋保小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署交通課(警・交)



- (秋保小1)
- 人通りが少なく、薄暗い坂道。路上駐車できないように、空地の前にはロープ等が張ってある。
- ＜対策内容＞
- ・児童への交通安全指導(学)
 - ・道路区域内の支障木が歩行者・車両に当たらないよう対策実施(道)
 - ・一時停止標識の更新と停止線の設置(警・交)

- (秋保小2)
- 歩道が狭く、ガードレールもない。交通量が多く、大型トラック等も速度を上げて通過することが多い。
- ＜対策内容＞
- ・児童への交通安全指導(学)
 - ・生垣が歩行者の通行の妨げにならないように注意喚起(道)
 - ・速度標識の補充(警・交)

- : 通学路
- : 交通対策箇所