


## R3年度 古城小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
  - ・道路管理者(道)
  - ・防犯担当部署(区民)
  - ・警察署交通課(警・交)
  - ・警察署生活安全課(警・生)



(古城小3)  
 車がスピードを出し、止まらないため、危険。  
 <対策内容>  
 ・児童への交通安全指導(学)  
 ・カーブ箇所にセンターラインの施工(道)  
 ・標識の更新(警・交)  
 ・パトロールの強化(警・交)

(古城小2)  
 車がスピードを出すため危険。歩道が片側のみである。  
 <対策内容>  
 ・児童への交通安全指導(学)  
 ・刑務所北側歩道の整備(道)  
 ・パトロールの強化(警・交)

(古城小1)  
 歩道がない。車がすれ違う際に一旦停止する道路幅。自転車やバイクもスピードを出して走行。地域住民や児童が自動車や自転車との接触事故。通学のため児童が多数通行。  
 <対策内容>  
 ・児童への交通安全指導(学)  
 ・防犯ボランティアによる見守り(学)  
 ・外側線の引き直し(道)  
 ・老朽化した標識の更新(警・交)

— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所