

R3年度 泉松陵小学校 通学路対策箇所図



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署交通課(警・交)



(泉松陵小1)
交通量が増えている。大きい交差点だが、信号がない。
＜対策内容＞
・横断旗を持って横断歩道を渡るよう指導(学)
・外側線の補修(道)
・一時停止標識の大型化(警・交)

- : 通学路
- : 交通対策箇所