


R3年度 沖野小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)

(沖野小2)
 ・停止線が消えている。
 ・信号機の抜け道として使用する車がいる。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・「止まれ」文字の設置(道)
 ・道路横断部のカラー舗装が劣化しているため、打ち換えを検討し、ドットラインを設置(道)
 ・劣化した一時停止標識の標板の更新(警・交)
 ・停止線の再塗装(警・交)

(沖野小7)
 4号への抜け道となっていて、常時交通量が多い。道幅が狭く、ブロック塀で見通しも悪く、危険である。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・外側線の引き直し(道)
 ・ドットラインの設置(道)
 ・路側帯カラーがない箇所に追加施工(道)
 ・一時停止標識の更新(警・交)

(沖野小5)
 住宅が道路(歩道)に近いので、とても見通しが悪く危険である。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・「止まれ」標示の引き直し(道)
 ・一時停止標識の更新(警・交)
 ・停止線の再塗装(警・交)

(沖野小6)
 ・常時、交通量が多い。
 ・停止線が歩道と離れているため、車両が一旦停止しても、その後止まらうとせず危険である。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・交差点東西路線の「止まれ」文字の設置(道)
 ・道路横断部のカラー舗装が劣化しているため、打ち換えを検討し、横断歩道の引き直しを実施(道)

(沖野小1)
 下校時に、買い物客の出入りの車が多い。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・丁字交差点の停止線南側にドットライン設置(道)
 ・両側に外側線設置、東側外側線に沿ってのカラー化を実施(道)

(沖野小3)
 道路幅が狭く、見通しも悪い。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・一時停止の新規設置(警・交)

(沖野小4)
 通学時間帯に沖野保育園の送迎車の出入りが多い。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・交差点東側カラー舗装部にドットライン設置(道)
 ・外側線の引き直し、路側帯のカラー化(道)
 ・一時停止の標板の更新(警・交)
 ・駐車車両に対する指導取締の実施(警・交)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所

