

# R3年度 将監西小学校 通学路対策箇所図



**【対策検討メンバー】**  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署交通課(警・交)

(将監西小1)  
 路側帯の白線がほぼ見えない。  
 <対策内容>  
 ・「止まれ」文字の補修(道)

(将監西小4)  
 標識の高さが子どもの背の高さと同じくらいで見通しが悪い。  
 <対策内容>  
 ・線型誘導標(カーブ)の撤去(道)

(将監西小2)  
 路側帯の白線が広い範囲で見えない。  
 <対策内容>  
 ・該当箇所を通らないよう指導(学)  
 ・中央線・外側線の補修(道)

(将監西小3)  
 児童が飛び出してくる可能性がある箇所で危険。  
 <対策内容>  
 ・歩道に「止まれ」を意味する文字や絵の表示(学)  
 ・「止まれ」文字の補修(道)

— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所

