

R3年度 八木山南小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署生活安全課(警・交)

(八木山南小1)

- ・信号機なし(通学路で横断許可の横断歩道)
- ・一時停止無視の車両が有り
- ・街路樹で一時停止標識が見えにくい
- ・一時停止線が見えにくい

<対策内容>

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・学校防犯ボランティア巡視員や子供会健全育成の見守りの強化(学)
- ・「止まれ」文字の引き直し(道)
- ・街路樹の枝払い(公園課)

(八木山南小2)

信号機あり(通学路で横断許可の横断歩道)

<対策内容>

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・学校防犯ボランティア巡視員や子供会健全育成の見守りの強化(学)
- ・交差点内の導流線等の路面標示の見直し(道)

(八木山南小3)

- ・事故が多い。
- ・坂道から直進する車両は見通しが悪い。
- ・歩車分離の交差点ではあるが、勘違いした車両が飛び出してくる可能性がある。

<対策内容>

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・学校防犯ボランティア巡視員や子供会健全育成の見守りの強化(学)
- ・横断歩道の修繕(警・交)
- ・歩車分離式の標板の増設(警・交)

(八木山南小4)

- ・坂道から直進する車両は見通しが悪い。
- ・信号機なし

<対策内容>

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・学校防犯ボランティア巡視員や子供会健全育成の見守りの強化(学)
- ・「止まれ」文字、センターライン等の引き直し(道)
- ・老朽化した標識の交換(警・交)



— : 通学路
● : 防犯対策箇所