

## R4年度 泉松陵小学校 通学路対策箇所図

### 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(泉松陵小1)

大きい交差点であるが信号機がない。  
交通量が増えている。

<対策内容>

児童への安全指導(学)  
東西の道路(泉6008)の外側線の引き直し(道)  
一時停止標識の改修(警・交)

(泉松陵小2)

スピードを出している車が見られる。  
交通量が増えている。

<対策内容>

児童への安全指導(学)

(泉松陵小3)

店舗に出入りする車が多い。

<対策内容>

児童への安全指導(学)

— : 通学路

● : 交通対策箇所

泉松陵小学区

70m

