

R4年度 虹の丘小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(虹の丘小5)
歩行者が橋のギリギリに寄らないと車と接触してしまうぐらいの幅しかない。

<対策内容>
児童への安全指導(学)

(虹の丘小1)
7時～8時30分の時間帯は左折できないが、標識が小さく見えないのか左折する車が何台かいる。

<対策内容>
児童への安全指導(学)
交通指導取り締まりの実施(警・交)

(虹の丘小2)
曳地接骨院近くの横断歩道をスピードを出して通過する車が多い。

<対策内容>
児童への安全指導(学)
横断歩道予告標示の更新(警・交)
横断歩道標識の高さ調節(警・交)

(虹の丘小4)
新しくPTAの看板を立ててもらったが、それでもスピードを出して通過する車が多く、危ない。

<対策内容>
児童への安全指導(学)

(虹の丘小6)
歩道の境界や表示がなく危険なところがある。

<対策内容>
児童への安全指導(学)
路側帯の白線(外側線)の引き直し(道)
グリーンベルト(30cm幅)の引き直し(道)

(虹の丘小3)
ラジャンテラ入口から虹の丘一丁目公園までの間に、歩道が途切れる場所が狭く、二列になって歩くと危ない。

<対策内容>
児童への安全指導(学)
歩道未整備区間の外側線の上にポストコーン(車線分離標)を新設(道)

— : 通学路
● : 交通対策箇所

