

R5青葉区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署		
11	片平丁	3	交通	青葉1335	コスモス大手町保育園 付近の交差点	バスや乗用車などの車両の通行量が多いにもかかわらず、歩道が無路側帯も狭い。	・児童への安全指導(学) ・路側帯のカラー化(道) ・外側線の引き直し(道)	○	○										
12	通町	1	交通	大衡仙台線	北山トンネル出口付近	一般道路から北山トンネルの出口方面には進入することができないのに、「進入禁止」の標識が見づらいために直進しようとしてガードレール激突する事故が数件あった。	・児童への安全指導(学) ・PTA等による防犯パトロールの強化(学)	○											標識は適正に設置(警・交)
13	通町	2	交通	大衡仙台線	北山トンネル出口付近 までの約300mの区間	自転車と歩行者を区別するための目印がないので危険である。	・児童への安全指導(学)	○											原則、自転車は車道通行(警・交)
14	通町	3	交通	通町中山線	北山トンネル出口付近 までの路側帯	下り坂となっており、自転車等はスピードが出やすいのに、自転車と歩行者を区別するための目印がないので危険である。	・児童への安全指導(学)	○											原則、自転車は車道通行(警・交)
15	通町	4	交通・ 防犯	大衡仙台線	北山トンネルを抜けて 本校に左折するための 交差点	信号機手前に左折禁止の時間帯を示す標識があるものの、分かりづらいため左折する車がある。	・児童への安全指導(学)	○											標識は適正に設置(警・交)
16	通町	5	交通・ 防犯	神子町線	本校正門前の横断歩道	神子町線は通行許可証がないと進入することができないが、許可証がないのに進入してくる車がある。また、許可証を所有する車が通過するにしても、横断歩道に出てくる児童が見えにくい。	・「学童注意」の路面標示の新設及び引き直し(道)		○										
17	八幡	1	交通	北七番丁1号線 青葉747	仙台市青葉区柏木2 丁目 付近	歩道が一部ない道路で、歩行者が「電柱」を避けるために、白線を越えて通行する場合がある。 バスなどの車両の通行量が多いにもかかわらず、道幅が狭く路側帯も狭い	・児童への安全指導(学)	○											
18	八幡	2	交通	覚性院町線 土橋通 半子町線 青葉650・667交差点	ファーコス薬局 はちまん 付近	青葉667は指定通学路となっており、児童の歩行が多い。朝などの混雑時に、車が青葉650に多く進入し、抜け道となっており、交通量が多く道幅も狭いため危険である。	・児童への安全指導(学) ・外側線の引き直し(道)	○	○										・横断歩道設置は滞留場所がないため困難(警・交) ・時間帯規制は住民の同意困難、また実効性も乏しいので困難(警・交)
19	北六番丁	1	交通	梅田町2号線 上杉山通小松島線	梅田町付近交差点	横断歩道(東西)が車道優先道路になっており、児童にとっては横断する際に危険である。	・児童への安全指導(学) ・路側帯のカラー化(道) ・外側線の引き直し(道)	○	○										全方向の一時停止は不可(警・交)

