R5宮城野区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
35	岡田	1	交通	宮城野963（鍋沼線）	岡田小学校東側の岡田コミセン前	道幅が5m程度、歩道もなくバス路線。	・児童への安全指導(学) ・北側車道にグリーンラインの設置、路面標示の検討(道) ・規制標識（または道路標示）の増設の検討（警・交）	○	○	○											
36	宮城野	1	交通	館西町線（宮城野1190） 志波北街路2号線（宮城野1129）交差点	宮城野萩大通りの信号機のない横断歩道	宮千代地区と小学校を結ぶ道路。宮城野萩大通り（片側2車線）を横断する際、横断歩道のみで信号機が設置されていない。	・児童への安全指導（学） ・防犯巡視員への積極的な依頼・声掛けの実施（学） ・パトロールの実施(警・交) ・交通安全指導の実施（警・交）	○		○											
37	宮城野	2	交通	銀杏町5号線（宮城野1205）北宮城野線（宮城野1187）	宮城野1187から大通りに出るところの歩道	宮城野1187から大通りに出る際、「止まれ」等の標識がなく、歩道を歩いている児童と接触する危険性がある。（この道路は、銀杏町方面、宮千代地区方面、宮城野2、3丁目方面から通う児童が通学路として利用している。）	・児童への安全指導（学） ・防犯巡視員への積極的な依頼・声掛けの実施（学） ・パトロールの実施(警・交) ・交通安全指導の実施（警・交） ・一時停止設置の検討(警・交)	○		○											
38	宮城野	3	交通	銀杏町5号線（宮城野1205）宮城野街路2号線（宮城野1184）	宮城野1184から大通りに出るところの歩道	宮城野1184から大通りに出る際、「止まれ」等の標識がなく、歩道を歩いている児童と接触する危険性がある。（この道路は、銀杏町方面、宮千代地区方面、宮城野2、3丁目方面から通う児童が通学路として利用している。）	・児童への安全指導（学） ・防犯巡視員への積極的な依頼・声掛けの実施（学） ・パトロールの実施(警・交) ・交通安全指導の実施（警・交）	○		○											
39	宮城野	4	交通	館西町線（宮城野1190） 銀杏町5号線（宮城野1205） 交差点	交差点上にある歩道橋	自転車の交通量が多く、児童が歩道橋から歩道に出る際、自転車と接触する危険性が高い。	・児童への安全指導（学） ・防犯巡視員やPTAへ積極的な依頼・声掛けの実施（学） ・交通安全指導の実施（警・交）	○		○											※都市計画道路整備工事（道路拡張）予定。歩道橋の存続について調査検討予定。（北道路）
40	宮城野	5	交通	元寺小路福室（その9）線（宮城野2416）舘西町5号線(宮城野1195)	JR貨物アンダーパス	仙台駅方面へ下校する際に，アンダーパス内部の視認性が悪いことから宮城野1195より飛び出してくる自転車が見えにくいため，児童と接触する危険性がある。	・児童への安全指導（学） ・防犯巡視員への積極的な依頼・声掛けの実施（学） ・道路再整備工事にて見通しのよさについて対策（北道路）	○	○												※都市計画道路整備工事（道路拡張）予定。（北道路）
41	福室	1	交通	宮城野730 宮城野730・735交差点 福室5丁目9番地	福室5丁目と4丁目の間の T字路	細い路地で見通しが悪い上、県道今市福田線から中野栄方面へ抜ける道で交通量が多い。カーブミラーが設置されているものの、深山神社方面から進入した車からは福室小学校側から南下する児童を発見しにくい。	・児童への安全指導(学) ・電力会社へ電柱移設の要望(学) ・パトロールの実施(警・交)	○		○											

R5宮城野区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
42	福室	2	交通	宮城野1731南宮北福室(その他2)線 宮城野2406南宮北福室(その3)線	福室6丁目地内の新設道路	・新しく開通した道路。朝夕の交通量が多く,直線道であるため,スピードを上げて走っている。 ・横断歩道はあるものの歩行者がいても車が停止することはほとんどない。,登下校で必ず南宮北福室線を横断しなければならない児童が20名以上いるため,危険である。	・児童への安全指導(学) ・学校ボランティア防犯巡視員の見守り活動の継続(学) ・パトロールの実施(警・交) ・交通指導取締りの実施(警・交)	○		○											朝の車両通行状況調査を行う予定(警・交)
43	鶴谷	1	交通	宮城野235・241の交差点	鶴谷小学校南西角交差点	横断歩道はあるが通学時間帯に交通量が多い。	・児童への安全指導(学) ・学校ボランティア防犯巡視員の見守り活動の継続(学) ・道路標示の引き直しの検討（道）(警・交) ・取締り実施の検討（警・交）	○	○	○											交通量により信号機の設置は困難（警・交）
44	鶴谷東	1	交通	市道鶴ヶ谷123号線 鶴ヶ谷京原山沢線	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目北部のT字路	多くの自動車が4号線への抜け道として通る交通量の多い坂の頂点のT字路。横断歩道はあるが，一時停止後の右左折や直進車に注意を要する。	・児童への安全指導(学) ・見守りボランティアの継続（学） ・パトロールの実施(警・交) ・信号機設置の検討（警・交）	○		○											信号機設置については、設置基準を満たす必要がある(警・交)
45	鶴谷東	2	交通	鶴ヶ谷京原山沢線	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目北部のT字路の先の道路	多くの自動車が4号線への抜け道として通る交通量の多い坂の頂点のT字路から続く道路。ガードレール等がなく細い道なので注意を要する。	・児童への安全指導(学) ・見守りボランティアの継続（学） ・外側線などの設置について検討（道） ・パトロールの実施(警・交)	○	○	○											
46	鶴谷東	3	交通	宮城野450・大樋線	鶴ケ谷字北畑付近	指定通学路として申請しているが、横断歩道の要否について(2か所)検討が必要とのこと。	・児童への安全指導(学) ・交通規制の検討（警・交）	○		○											・利用状況等を確認し、横断歩道や一時停止を検討（警・交） ・R5.8.29指定通学路に追加承認済み（学事課）
47	燕沢	1	交通	宮城野1867 宮城野1919	燕沢東3－21付近	道が狭く，見通しが悪い。	・児童への安全指導（学） ・地域見守り隊への見守り強化の依頼（学） ・パトロールの実施(警・交) ・交通安全指導の実施（警・交）	○		○											
48	燕沢	2	防犯	宮城野138	燕沢東3－5－1　大拙庵入口道路	樹木が生い茂っていて，人通りが少なく，暗い雰囲気	・児童への安全指導（学）	○													
49	枡江	1	交通	宮城野29、192	枡江小学校から南下した先のT字路交差点	信号機のある交差点。朝夕の交通量が多く、自転車の通行もあり、児童が歩道に溜まっていると自転車との接触の可能性があるため危険。	・児童への安全指導(学) ・交差点南側歩道へポストコーン設置の検討(道) ・交通安全指導の実施（警・交）	○	○	○											

R5宮城野区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
50	鶴巻	1	交通	宮城野区白鳥一丁目30－1	ラルシティ壱番館から高砂中に方面に向かう道路	前方には，一時停止線と「止まれ」の標識があるが，交差点を挟んで奥側には一時停止線と「止まれ」の標識がない。交通量が多いわけではないが，止まらず直進する車が見られるため，危険に感じる。（写真右手に高砂中）	・児童への安全指導(学) ・一時停止の必要性の検討（警・交） ・停止線の引き直し(警・交)	○		○											
51	鶴巻	2	交通	宮城野区白鳥一丁目28－30	ラルシティ参番館から高砂中に向かう道路	ガードレールのような柵が設置されているが，歩道と車道の区別をしているわけではない様子であり，さらに柵が壊れ外れたままになっている。長い間どの管轄の柵だかわからず，修理の要望をどこに出していいかわからないでいるそう。壊れた重い柵で遊んでしまう子もたまにいる。柵の端の部分も，飛び出ていて危険。	・児童への安全指導(学) ・交通安全パトロール（学） ・所有者の確認及び指導対応(道)	○	○												所有者(多賀城市)確認済・8/3修繕済み(道)
52	鶴巻	3	交通	宮城野区白鳥一丁目30－1	高砂中とラルシティ弐番館の間の道路	高砂中の駐車場から出てくる車（道になっているため）が意外に多い。児童の行き来は多くはないが，時間帯によっては，中学生が一度にたくさん通ることもあり，危険に感じることがある。ここ数年，警察の取り締まりもあるせいか，路上駐車は目立たなくなった。 夕方は部活の迎えで車が止まり危険。	・児童への安全指導(学) ・中学校へ路上駐車改善の申入れ（学） ・パトロールの実施(警・交) ・交通安全指導の実施（警・交）	○		○											
53	鶴巻	4	交通	県道23号線下	アンダーパス（産業道路下）	道幅が狭くて暗く，自転車も多く通ることから注意が必要。また，高砂方面への道も植え込みで見通しが悪くなっている。 付近のはしごで，子どもが遊びで登っているのを見る。落ちたらと思うと危険。	・児童への安全指導(学) ・防犯ボランティア等の見回り強化（学）	○													
54	鶴巻	5	交通	梅田川から七北田川に合流する地点に架かる橋	・自転車橋（通称）	・自転車橋からコンクリート部分に乗って川をのぞいている子供がいて危険。 ・階段のようになっていて，下で遊べるスペースあり危険。落ちてしまったら周りは気付かない。	・児童への安全指導(学)	○													
55	鶴巻	6	交通	梅田川	・梅田川沿いの堤防	・自転車橋から砂押公園方面の川沿い川べりに降りる階段があって子供が下りると危険。草も背が高いので，下で遊んでいても分からない状態である。	・児童への安全指導(学)	○													
56	鶴巻	7	交通	宮城野区福田町二丁目26－1	ふくだまち幼稚園の角	・梅田川方面の坂になっている道から来る車が危険 ・かなりの交通量があり，見えづらいことがより危険に感じられる。	・児童への安全指導(学)	○													

R5宮城野区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
57	鶴巻	8	交通	宮城野区福田町2丁目22	宮城野区福田町2丁目22周辺の道路	・一時停止の標識があるのに止まらないで左折する車があり危険 ・ここもかなりの交通量あり。 ・歩道がなくなり危険。白線歩道がほしい。	・児童への安全指導(学) ・パトロールの実施(警・交) ・交通指導取締りの実施（警・交）	○		○											
58	鶴巻	9	交通	宮城野区鶴巻一丁目21－21	光和自動車付近の道路	交通量が多く，直線道路が続くためスピードを出して走る車もあり注意が必要。	・児童への安全指導(学) ・パトロールの実施(警・交) ・交通指導取締りの実施（警・交）	○		○											
59	鶴巻	10	交通	宮城野区鶴巻一丁目21－5	鶴巻保育所前の道路	・交通量が多い。右左折の車もよく見られる。信号や，止まれの標識もないため，注意して渡る必要がある。 ・この先にあるY字路は，児童の横断はあまりないが，見通しが悪いため車同士の衝突が懸念される危険箇所である。	・児童への安全指導(学) ・通学路標識腐食のため交換（道） ・パトロールの実施(警・交) ・交通指導取締りの実施（警・交） ・交通安全指導の実施(警・交)	○	○	○											
60	鶴巻	11	交通	宮城野区鶴巻一丁目10	鶴巻一丁目西公園の東側道路	見通しが悪いので，注意して渡ったり歩いたりする必要がある。	・児童への安全指導(学) ・通学路標識腐食のため交換（道） ・交通安全指導の実施（警・交）	○	○	○											
61	鶴巻	12	交通	宮城野区鶴巻一丁目9－6	熊野神社付近の道路	鶴巻小学校方面から来る車が右左折する際，自転車や歩行者とぶつかりそうになる場面がたまに見られる。	・児童への安全指導(学) ・交通安全指導の実施（警・交） ・停止線の引き直し(警・交)	○		○											
62	鶴巻	13	交通	宮城野区白鳥二丁目11－24	白鳥幼稚園付近の道路	横断歩道がない。この付近に白鳥幼稚園があり，そこの前には横断歩道があるが，わざわざそこまで遠回りをして横断歩道をれ利用する児童は少ない。	・横断歩道設置の検討(警・交)			○											横断歩道の増設や移設設置にあたっては、利用状況を確認し必要性の検討が必要(警・交)
63	鶴巻	14	交通	宮城野区中野4丁目1－25	セブンイレブン前の道路	車通りも多く，特にトラックの通行が目立つ。しかし，横断歩道には信号機はない。一本東側には信号のある横断歩道があるが，ここには横断歩道のみ。しかも2カ所横断しなければならない。	・パトロールの実施(警・交)			○											
64	鶴巻	15	交通	宮城野区福室1丁目12番1号	高砂大橋から薬科大病院側の横断歩道	鶴巻小方向から橋を渡りきった車が子供達の姿を見落として，左折してくることも。自動車，歩行者，自転車いずれも，どの時間帯でも交通量が多い。	・児童への安全指導(学) ・見守りの強化(学) ・パトロールの実施(警・交) ・交通安全指導の実施（警・交）	○		○											

R5宮城野区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
65	鶴巻	16	交通・防犯	県道139号線	高砂大橋へ上る階段に行くために通る道。	・不審者情報も聞かれ，歩道も広くないため，危険箇所となる可能性あり。車通りも多く，走行音が反響するため，防犯ブザーなどの音も聞こえない危険あり。また，歩道に亀裂があり，つまずく可能性もある。 ・トンネルから出てきた子供達と脇の坂から勢いよく降りてきた自転車が鉢合わせに。また，小学生が下校途中にこのスペースでたまって遊ぶことも。	・児童への安全指導(学) ・歩道部段差修繕の検討(道) ・防犯パトロールの強化（警・生）	○	○			○										
66	鶴巻	17	交通	宮城野区白鳥1丁目３３	七北田川堤防から高砂中学校に降りる道路	・土手から降りてくる自転車と自転車や歩行者がぶつかるのではないかと心配。勢いよく降りてくるので，急な飛び出しがあっても止まれないと思われる。夏は，草の丈も高くなり，より一層運転手から児童は見えにくくなる。	・児童への安全指導(学) ・パトロールの実施(警・交)	○		○											
67	東宮城野	1	交通	宮城野1159・宮城野1114交差点	萩野町3丁目ラーメン淳前の交差点	車両の通行量が多く，かつ複数方向の車両の出入りが多い。児童がタイミングを見て渡らなければならない現状である。	・児童への安全指導（学） ・PTAと協力し、見守りの強化（学） ・区画線(道路中央線)の引き直し検討(道) ・交通安全指導の実施（警・交） ・交通指導取締り（警・交） ・道路標示の修繕（警・交）	○	○	○											
68	東宮城野	2	交通	宮城野1138・宮城野1115交差点	清水田公園東前の交差点	道幅が狭く路側帯も狭い。隣接するマンションの出入り口が交差点脇になっていることや，見通しが悪いこと，一時停止の規制が一部ないことから出会い頭の事故の可能性が高いと感じられる。	・児童への安全指導（学） ・学校ボランティア防犯巡視員と連携し、見守りの強化（学） ・パトロールの実施(警・交) ・交通安全指導の実施（警・交）	○		○											
69	田子	1	交通	県道141 今市福田線	宮城野570・634田子グリーンパーク　入り口（3カ所）	県道を横断し町内に入るまでの歩道が狭い上、角度が鋭角で見通しが悪く危険。(R4年度　高砂地区地域懇談会にてグリーンパーク町内会より区民生活課に要望あり)	・児童への安全指導（学） ・交通安全指導の実施（警・交） ・横断歩道設置の検討（警・交）	○		○											
70	田子	2	交通・防犯	宮城野 2359/1808/1771/2045	田子小学校　学校隣接道路	学校敷地内高木が通学路頭上を埋め尽くし、木々で死角を作り危険。地域住民から苦情を受けている	・敷地内高木の伐採（学） ・見回り、パトロールの強化（警・交）（警・生）	○		○		○									学校施設課に依頼済み(学)