R5秋保総合支所

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
94	馬場	1	交通	主要地方道62 仙台山寺線	小滝沢橋付近の横断歩道	小滝沢橋を挟む形で設置されている横断歩道で，横断者が立っているにもかかわらず，減速せずに通過する車がある。また，横断歩道手前で停車している車を追い越そうとする後続車で，歩行者がいるにもかかわらず減速せずに通過することがある。	・児童への安全指導（学） ・見守り活動（学） ・車線内ドット線の引き直し（道） ・路面標示又は横断歩道のカラー化検討（道） ・「横断歩道」標識周辺の街路樹の枝払い（道） ・横断歩道の塗直し（警・交） ・速度取締りの強化（警・交）	○	○	○											
95	湯元	1	交通	県道秋保温泉線	秋保・里センターからホテル佐勘を過ぎたT字路までの通学路	・時速30kmの速度規制があるが、超過速度で走行する乗用車が多い。 ・道幅が狭く、見通しが悪いところもある。くねくね曲がった道路で歩道（緑の通学路ゾーン）も狭い。 ・温泉街なので、観光客の乗用車が多い。 ・工事車両のトラックが多い。	・児童への安全指導（学） ・「止まれ」の路面標示の引き直し（道） ・（里センター付近に）減速を促す路面標示の設置（道） ・一時停止標識の移設の検討（警・交）	○	○	○											